

## Муниципальное унитарное предприятие "Ульяновская городская электросеть"

**Перечень мероприятий по снижению уровня профессиональных рисков**

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении и
1	2	3	4	5	6	7
<b><i>Отдел коммерческого учета электроэнергии</i></b>						
64	Инженер-инспектор	серьезный риск	Обучение безопасным методам и приемам работ на высоте			
65	Ведущий инженер	серьезный риск	Обучение безопасным методам и приемам работ на высоте			
<b><i>Участок по ремонту строительной части ТП, РП, зданий и сооружений</i></b>						
79	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	серьезный риск	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.			
			Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса) (исключение сверхурочных работ)			
80	Слесарь-сантехник	серьезный риск	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.			
			Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса) (исключение сверхурочных работ)			
			Подбор сертифицированных СИЗ для защиты от воздействия химического фактора непосредственно под анатомические особенности и размер работника			

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
			Обучение безопасным методам и приемам работ на высоте			
81	Электрогазосварщик	серьезный риск	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.			
			Подбор сертифицированных СИЗ для защиты от воздействия АПДФ и химического фактора непосредственно под анатомические особенности и размер работника			
			Подбор эффективных СИЗ непосредственно под анатомические особенности и размер работника для защиты от УФ-излучения (термозащитная спецодежда; рукавицы; спецобувь; защитные каски; защитные очки и щитки со светофильтрами) и предохранительных средств (пасты и мази) защиты от ультрафиолета			
			Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса, химический фактор, АПДФ, неионизирующее излучение, параметры микроклимата) (исключение сверхурочных работ)			
			Проведение обучения по использованию (применению) СИЗ			
			Обучение безопасным методам и приемам работ на высоте			
82	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	серьезный риск	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.			
			Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса) (исключение сверхурочных работ)			
			Обучение безопасным методам и приемам работ на высоте			

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
83	Каменщик	серьезный риск	Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса) (исключение сверхурочных работ)			
			Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.			
			Обучение безопасным методам и приемам работ на высоте			
84	Маляр	серьезный риск	Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса) (исключение сверхурочных работ)			
			Подбор сертифицированных СИЗ для защиты от воздействия химического фактора непосредственно под анатомические особенности и размер работника			
			Обучение безопасным методам и приемам работ на высоте			
85	Штукатур	серьезный риск	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.			
			Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса) (исключение сверхурочных работ)			
			Обучение безопасным методам и приемам работ на высоте			
			Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.			

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
86	Плотник	серьезный риск	Подбор сертифицированных (декларированных) СИЗ для защиты от шума			
			Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса) (исключение сверхурочных работ)			
87	Электромонтер по ремонту электрооборудования и средств телефонной связи	серьезный риск	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.			
			Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса) (исключение сверхурочных работ)			
			Обучение безопасным методам и приемам работ на высоте			
<b><i>Цех по ремонту оборудования</i></b>						
93	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	серьезный риск	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.			
			Подбор сертифицированных (декларированных) СИЗ для защиты от шума			
			Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса) (исключение сверхурочных работ)			
			Обучение безопасным методам и приемам работ на высоте			

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
94	Оператор установки по сушке осадка	серьезный риск	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.			
96	Слесарь-инструментальщик	серьезный риск	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.			
			Подбор сертифицированных (декларированных) СИЗ для защиты от шума			
			Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса) (исключение сверхурочных работ)			
97	Электромонтер по испытаниям и измерениям	серьезный риск	Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса) (исключение сверхурочных работ)			
98	Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования	серьезный риск	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.			
			Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса) (исключение сверхурочных работ)			
			Обучение безопасным методам и приемам работ на высоте			

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
99	Маляр	серьезный риск	Подбор сертифицированных СИЗ для защиты от воздействия химического фактора непосредственно под анатомические особенности и размер работника			
101	Электрогазосварщик	серьезный риск	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.			
			Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса, химический фактор, АПФД, неионизирующее излучение, параметры микроклимата) (исключение сверхурочных работ)			
			Подбор сертифицированных СИЗ для защиты от воздействия АПФД и химического фактора непосредственно под анатомические особенности и размер работника			
			Подбор эффективных СИЗ непосредственно под анатомические особенности и размер работника для защиты от УФ-излучения (термозащитная спецодежда; рукавицы; спецобувь; защитные каски; защитные очки и щитки со светофильтрами) и предохранительных средств (пасты и мази) защиты от ультрафиолета			
			Подбор сертифицированных (декларированных) СИЗ для защиты от шума			
			Проведение обучения по использованию (применению) СИЗ			
102	Токарь	серьезный риск	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.			

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
			Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса) (исключение сверхурочных работ)			
<b>Сетевые районы</b>						
109	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	серьезный риск	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда.			
			Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса) (исключение сверхурочных работ)			
			Подбор сертифицированных (декларированных) СИЗ для защиты от шума			
			Обучение безопасным методам и приемам работ на высоте			
110	Электрогазосварщик	серьезный риск	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.			
			Подбор эффективных СИЗ непосредственно под анатомические особенности и размер работника для защиты от УФ-излучения (термозащитная спецодежда; рукавицы; спецобувь; защитные каски; защитные очки и щитки со светофильтрами) и предохранительных средств (пасты и мази) защиты от ультрафиолета			
			Проведение обучения по использованию (применению) СИЗ			
113	Слесарь-электрик	серьезный риск	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.			
<b>Служба кабельных сетей</b>						

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
120	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	серьезный риск	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда.			
			Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса, химический фактор, микроклимат) (исключение сверхурочных работ)			
<b>Оперативно-диспетчерская служба</b>						
126	Электромонтер оперативно-выездной бригады	серьезный риск	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда.			
			Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса) (исключение сверхурочных работ)			
			Обучение безопасным методам и приемам работ на высоте			
<b>Производственная лаборатория</b>						
131	Инженер производственной лаборатории	серьезный риск	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда.			
			Обучение безопасным методам и приемам работ на высоте			
132	Инженер	серьезный риск	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда.			
			Обучение безопасным методам и приемам работ на высоте			
137	Электромонтер по испытаниям и измерениям	серьезный риск	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда.			
			Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса) (исключение сверхурочных работ)			



Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
138	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	серьезный риск	Изоляция токоведущих частей электрооборудования. Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.			
			Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса) (исключение сверхурочных работ)			
139	Электромонтер релейщик	серьезный риск	Изоляция токоведущих частей электрооборудования. Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.			
			Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса) (исключение сверхурочных работ)			
140	Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи	серьезный риск	Обучение безопасным методам и приемам работ на высоте			
141	Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики	серьезный риск	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда.			
			Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса) (исключение сверхурочных работ)			
			Обучение безопасным методам и приемам работ на высоте			
<b>Автотранспортный цех</b>						

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
174	Водитель погрузчика (ВОВСАТ)	серьезный риск	Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: шум) (исключение сверхурочных работ)			
176	Слесарь по ремонту автомобилей	серьезный риск	Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса) (исключение сверхурочных работ)			
177	Слесарь-электрик	серьезный риск	Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса) (исключение сверхурочных работ)			
178	Электрогазосварщик	серьезный риск	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.			
			Подбор сертифицированных СИЗ для защиты от воздействия АПДФ и химического фактора непосредственно под анатомические особенности и размер работника			
			Подбор эффективных СИЗ непосредственно под анатомические особенности и размер работника для защиты от УФ-излучения (термозащитная спецодежда; перчатки; спецобувь; защитные каски; защитные очки и щитки со светофильтрами) и предохранительных средств (пасты и мази) защиты от ультрафиолета			
			Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса, химический фактор, АПДФ, неионизирующее излучение, параметры микроклимата, шум) (исключение сверхурочных работ)			
			Проведение обучения по использованию (применению) СИЗ			
			Подбор сертифицированных (декларированных) СИЗ для защиты от шума			

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
179	Тракторист	серьезный риск	Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: шум) (исключение сверхурочных работ)			
180	Машинист экскаватора одноковшового (0.25)	серьезный риск	Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: шум) (исключение сверхурочных работ)			
181	Аккумуляторщик	серьезный риск	Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса) (исключение сверхурочных работ)			
183	Машинист автояμβура (МТЗ 82)	серьезный риск	Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: шум) (исключение сверхурочных работ)			
184	Токарь	серьезный риск	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.			
			Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса, шум) (исключение сверхурочных работ)			
185	Машинист минипогрузчика AVANT	серьезный риск	Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: шум) (исключение сверхурочных работ)			
<b>Отдел материально-технического снабжения</b>						
191	Грузчик	серьезный риск	Разработка и утверждение оптимального режима труда и отдыха с учетом работы во вредных условиях труда (работы с вредными условиями труда: тяжесть трудового процесса) (исключение сверхурочных работ)			

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
-------------	-----------------------------	--------------------	------------------------------------	-----------------	--	----------------------

Дата составления: 27.06.2022