

4.9. Информация по обращениям потребителей

| Идентификационный номер обращения | дата и время обращения | форма обращения | | | | Обращения | | | | обращения потребителей, содержащие жалобу | | | | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг | | Факт получения потребителем ответа | | Мероприятия по результатам обращения | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------|--|---|---|--|--|---|------------------------------------|--|--------|--|--|---|------------------------------------|--|--------|--------------------------------------|--|--|--------|--|---|--|
| | | очное обращение | заочное обращение посредством телефонной связи | заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи прочее | оказание услуг по передаче электрической энергии | осуществление технологического присоединения | коммерческий учет электрической энергии | качество обслуживания потребителей | техническое обслуживание электросетевых объектов | прочее | оказание услуг по передаче электрической энергии | осуществление технологического присоединения | коммерческий учет электрической энергии | качество обслуживания потребителей | техническое обслуживание электросетевых объектов | прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения |
| З_ТП/00001/1/01.19 | 09.01.2019 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0000005/1 | 09.01.2019 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ | |
| Vx_СП/0000006/1 | 09.01.2019 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ | |
| Vx_СП/0000013/1 | 09.01.2019 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | поверка ПУ | |
| Vx_СП/0000015/20 | 09.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | поверка ПУ | |
| Vx_СП/0000018/1 | 09.01.2019 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | выданы ТУ | |
| З_ТП/00004/1/01.19 | 10.01.2019 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0000037/1 | 10.01.2019 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники | |
| Vx_СП/0000038/1 | 10.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Vx_СП/0000044/1 | 10.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Vx_СП/0000050/1 | 10.01.2019 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | подключение | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|------------------------|
| З_ТП/00006/1/01.19 | 10.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00007/1/01.19 | 10.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00009/1/01.19 | 10.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0000067/1 | 10.01.2019 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | поверка ПУ |
| З_ТП/00010/1/01.19 | 10.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00012/1/01.19 | 10.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00013/1/01.19 | 10.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0000070/1 | 10.01.2019 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | поверка ПУ |
| Вх_СП/0000073/1 | 10.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | поверка ПУ |
| Вх_СП/0000101/1 | 11.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | поверка ПУ |
| З_ТП/00015/1/01.19 | 11.01.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | вынос сетей |
| З_ТП/00016/1/01.19 | 11.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00017/1/01.19 | 11.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0000111/1 | 11.01.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0000119/1 | 11.01.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | восстановление УО |
| З_ТП/00019/1/01.19 | 11.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00020/1/01.19 | 11.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0000133/20 | 11.01.2019 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | поверка ПУ |
| Вх_СП/0000135/1 | 11.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0000136/1 | 11.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0000137/1 | 11.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Вх_СП/0000139/1 | 11.01.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00023/1/01.19 | 14.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00024/1/01.19 | 14.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00025/1/01.19 | 14.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00026/1/01.19 | 14.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00027/1/01.19 | 14.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00028/1/01.19 | 14.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0000144/1 | 14.01.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | поверка ПУ |
| Вх_СП/0000146/1 | 14.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Вх_СП/0000148/1 | 14.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | монтаж |
| Вх_СП/0000149/1 | 14.01.2019 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | направлен ответ |
| Вх_СП/0000150/1 | 14.01.2019 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Вх_СП/0000151/1 | 14.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | направлен ответ |
| Вх_СП/0000152/1 | 14.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0000159/1 | 15.01.2019 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | направлен ответ |
| Вх_СП/0000162/1 | 15.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | восстановление УО |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|--|---|---|--|--|--|--|---|--|--|---|-----------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| З_ТП/00030/1/01.19 | 15.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | выданы ТУ | | | |
| Вх_СП/0000166/1 | 15.01.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | |
| З_ТП/00033/1/01.19 | 15.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | | |
| Вх_СП/0000167/20 | 15.01.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | поверка ПУ | | |
| Вх_СП/0000169/1 | 15.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники | |
| Вх_СП/0000171/1 | 15.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники | |
| З_ТП/00036/1/01.19 | 15.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Вх_СП/0000183/1 | 15.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Вх_СП/0000184/1 | 15.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | направлен ответ | |
| З_ТП/00039/1/01.19 | 15.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00040/1/01.19 | 15.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00041/1/01.19 | 16.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Вх_СП/0000201/1 | 16.01.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | поверка ПУ |
| З_ТП/00042/1/01.19 | 16.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00043/1/01.19 | 16.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0000205/1 | 16.01.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| З_ТП/00046/1/01.19 | 16.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0000207/1 | 16.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0000208/1 | 16.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/00047/1/01.19 | 16.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0000219/1 | 16.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0000227/1 | 17.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0000228/1 | 17.01.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| Вх_СП/0000233/1 | 17.01.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | восстановление УО |
| З_ТП/00048/1/01.19 | 17.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0000234/1 | 17.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0000240/1 | 17.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |
| Вх_СП/0000246/1 | 17.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | восстановление УО |
| З_ТП/00050/1/01.19 | 17.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0000247/1 | 17.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/00051/1/01.19 | 18.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0000258/1 | 18.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/00052/1/01.19 | 18.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|---|---|-------------------|----------------------------|
| З_ТП/00053/1/01.19 | 18.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0000261/1 | 18.01.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | восстановление УО | |
| З_ТП/00056/1/01.19 | 18.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00057/1/01.19 | 18.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Вх_СП/0000265/1 | 18.01.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | замена ввода | |
| З_ТП/00059/1/01.19 | 18.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00062/1/01.19 | 18.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00063/1/01.19 | 18.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0000270/1 | 18.01.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0000271/1 | 18.01.2019 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Вх_СП/0000279/1 | 21.01.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0000280/1 | 21.01.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | ревизия оборудования |
| З_ТП/00065/1/01.19 | 21.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0000291/1 | 21.01.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/00067/1/01.19 | 21.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0000299/1 | 21.01.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0000302/20 | 21.01.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/00068/1/01.19 | 21.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Вх_СП/0000328/20 | 21.01.2019 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0000330/1 | 21.01.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0000332/1 | 21.01.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0000333/1 | 21.01.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Вх_СП/0000334/1 | 21.01.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0000336/1 | 21.01.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0000338/1 | 21.01.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| Вх_СП/0000339/1 | 21.01.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| З_ТП/00082/1/01.19 | 21.01.2019 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00083/1/01.19 | 21.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0000342/1 | 21.01.2019 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0000361/1 | 22.01.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00084/1/01.19 | 22.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00086/1/01.19 | 22.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|---|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|---|---|---|----------------------------|
| З_ТП/00087/1/01.19 | 22.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00088/1/01.19 | 22.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00089/1/01.19 | 22.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00090/1/01.19 | 22.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00091/1/01.19 | 22.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00092/1/01.19 | 22.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00093/1/01.19 | 22.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00094/1/01.19 | 22.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00095/1/01.19 | 22.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00096/1/01.19 | 22.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0000387/1 | 22.01.2019 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0000389/1 | 22.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0000393/1 | 22.01.2019 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/00098/1/01.19 | 23.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00099/1/01.19 | 23.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0000425/1 | 23.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0000429/1 | 23.01.2019 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0000436/1 | 23.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0000446/1 | 23.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0000447/1 | 23.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0000458/1 | 23.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00101/1/01.19 | 23.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00102/1/01.19 | 23.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00105/1/01.19 | 23.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0000464/1 | 23.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/00109/1/01.19 | 23.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00110/1/01.19 | 24.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00111/1/01.19 | 24.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00112/1/01.19 | 24.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00113/1/01.19 | 24.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00114/1/01.19 | 24.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00115/1/01.19 | 24.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00116/1/01.19 | 24.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0000520/1 | 24.01.2019 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Вх_СП/0000521/1 | 24.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00117/1/01.19 | 24.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00118/1/01.19 | 24.01.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|------------------------|----------------------------|
| Vx_СП/0000525/1 | 24.01.2019 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0000530/20 | 24.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0000532/1 | 24.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Vx_СП/0000543/1 | 25.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования | |
| Vx_СП/0000557/1 | 25.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0000558/1 | 25.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Vx_СП/0000559/1 | 25.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| З_ТП/00120/1/01.19 | 25.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0000571/1 | 28.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0000577/1 | 28.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| З_ТП/00122/1/01.19 | 28.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/00123/1/01.19 | 28.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0000578/1 | 28.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| З_ТП/00124/1/01.19 | 28.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0000582/20 | 28.01.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/00125/1/01.19 | 28.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00126/1/01.19 | 28.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0000590/20 | 28.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0000618/1 | 28.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00127/1/01.19 | 28.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| З_ТП/00128/1/01.19 | 28.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0000621/1 | 29.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0000622/1 | 29.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/00129/1/01.19 | 29.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0000629/1 | 29.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0000631/1 | 29.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0000632/1 | 29.01.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ | |
| Vx_СП/0000634/1 | 29.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| Vx_СП/0000637/1 | 29.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| З_ТП/00133/1/01.19 | 29.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00135/1/01.19 | 29.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00136/1/01.19 | 29.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0000651/1 | 29.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0000652/20 | 29.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| Vx_СП/0000662/1 | 30.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|----------------------------|----------------------------|
| Vx_СП/0000663/1 | 30.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0000665/1 | 30.01.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| З_ТП/00138/1/01.19 | 30.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ | |
| Vx_СП/0000676/1 | 30.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0000677/1 | 30.01.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0000678/1 | 30.01.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/00139/1/01.19 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00140/1/01.19 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00141/1/01.19 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00142/1/01.19 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00143/1/01.19 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00144/1/01.19 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00145/1/01.19 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00146/1/01.19 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00147/1/01.19 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00148/1/01.19 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00149/1/01.19 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00150/1/01.19 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/00151/1/01.19 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00152/1/01.19 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0000688/1 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0000689/1 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/00153/1/01.19 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00154/1/01.19 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00155/1/01.19 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00157/1/01.19 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00159/1/01.19 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00160/1/01.19 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00162/1/01.19 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00163/1/01.19 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0000698/1 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0000713/1 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/00166/1/01.19 | 31.01.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0001484/1 | 28.02.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0001481/1 | 28.02.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------------|----------------------------|
| Vx_СП/0001474/1 | 28.02.2019 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники | |
| Vx_СП/0001472/1 | 28.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0001468/20 | 28.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| З_ТП/00324/1/02.19 | 28.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/00323/1/02.19 | 27.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0001416/1 | 27.02.2019 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/00321/1/02.19 | 27.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00320/1/02.19 | 27.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0001415/1 | 27.02.2019 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0001412/1 | 27.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/00318/1/02.19 | 27.02.2019 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0001411/1 | 27.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0001409/1 | 27.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0001408/20 | 27.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0001407/1 | 27.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0001405/1 | 27.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/00317/1/02.19 | 27.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0001395/20 | 27.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/00313/1/02.19 | 26.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0001363/1 | 26.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00312/1/02.19 | 26.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00307/1/02.19 | 26.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00306/1/02.19 | 26.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00305/1/02.19 | 26.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0001354/1 | 26.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0001352/1 | 26.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0001350/1 | 26.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0001349/1 | 26.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/00304/1/02.19 | 26.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0001348/1 | 25.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0001347/1 | 25.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00303/1/02.19 | 25.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0001341/1 | 25.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|-----------------|-------------------------------|
| Vx_СП/0001339/20 | 25.02.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| З_ТП/00302/1/02.19 | 25.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00301/1/02.19 | 25.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0001334/20 | 25.02.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| З_ТП/00299/1/02.19 | 25.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0001308/01 | 22.02.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Vx_СП/0001307/1 | 22.02.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0001299/1 | 22.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0001295/1 | 22.02.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0001294/1 | 22.02.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/00295/1/02.19 | 22.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00294/1/02.19 | 22.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0001290/20 | 22.02.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0001287/20 | 22.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| З_ТП/00293/1/02.19 | 22.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0001286/20 | 22.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| KB_Прч/0000048/1 | 21.02.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0001284/1 | 21.02.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0001283/1 | 21.02.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00292/1/02.19 | 21.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00291/1/02.19 | 21.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0001282/1 | 21.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| З_ТП/00290/1/02.19 | 21.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00289/1/02.19 | 21.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0001278/1 | 21.02.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/00288/1/02.19 | 21.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00287/1/02.19 | 21.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00285/1/02.19 | 21.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0001267/1 | 21.02.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0001261/1 | 21.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0001260/1 | 21.02.2019 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0001259/20 | 21.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0001256/1 | 21.02.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00284/1/02.19 | 21.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------------|
| Vx_СП/0001249/1 | 21.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | | | |
| З_ТП/00280/1/02.19 | 20.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | |
| З_ТП/00279/1/02.19 | 20.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | |
| Vx_СП/0001248/1 | 20.02.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | | |
| Vx_СП/0001247/1 | 20.02.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала | | |
| Vx_СП/0001246/1 | 20.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж | |
| Vx_СП/0001245/1 | 20.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Vx_СП/0001244/1 | 20.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| Vx_СП/0001228/1 | 20.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0001221/01 | 20.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0001220/1 | 20.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00272/1/02.19 | 20.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00270/1/02.19 | 20.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00269/1/02.19 | 20.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00268/1/02.19 | 20.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0001209/1 | 20.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0001207/1 | 19.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| З_ТП/00267/1/02.19 | 19.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0001205/1 | 19.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0001202/1 | 19.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0001198/1 | 19.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/00265/1/02.19 | 19.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00264/1/02.19 | 19.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00261/1/02.19 | 19.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/00260/1/02.19 | 19.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/00259/1/02.19 | 19.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0001193/1 | 19.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00258/1/02.19 | 19.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0001170/1 | 18.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00256/1/02.19 | 18.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00255/1/02.19 | 18.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00254/1/02.19 | 18.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00253/1/02.19 | 18.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00252/1/02.19 | 18.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0001157/1 | 18.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00250/1/02.19 | 18.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00249/1/02.19 | 18.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|----------------------|-----------|----------------------------|
| З_ТП/00248/1/02.19 | 18.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ | | |
| Вх_СП/0001156/1 | 18.02.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | |
| Вх_СП/0001147/20 | 18.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | | |
| Вх_СП/0001146/1 | 18.02.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж | |
| З_ТП/00247/1/02.19 | 15.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00245/1/02.19 | 15.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00244/1/02.19 | 15.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00243/1/02.19 | 15.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0001129/1 | 15.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0001128/1 | 15.02.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00242/1/02.19 | 15.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Вх_СП/0001124/1 | 15.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/00240/1/02.19 | 15.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00239/1/02.19 | 15.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0001112/1 | 15.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/00236/1/02.19 | 14.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0001107/1 | 14.02.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0001093/1 | 14.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/00233/1/02.19 | 14.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0001091/1 | 14.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0001090/1 | 14.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0001087/1 | 14.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/00231/1/02.19 | 13.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0001085/1 | 13.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0001082/1 | 13.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/00230/1/02.19 | 13.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0001075/1 | 13.02.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/00228/1/02.19 | 13.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00227/1/02.19 | 13.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0001069/1 | 13.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/00222/1/02.19 | 13.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0001058/1 | 12.02.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------|----------------------------|
| Vx_СП/0000744/1 | 01.02.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| Vx_СП/0000743/1 | 01.02.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0000742/1 | 01.02.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/00179/1/02.19 | 01.02.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0000738/20 | 01.02.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0000733/1 | 01.02.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0000731/1 | 01.02.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0000730/1 | 01.02.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0000729/1 | 01.02.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0000727/1 | 01.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |
| Vx_СП/0000725/20 | 01.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0000724/20 | 01.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0000718/1 | 01.02.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| З_ТП/00327/1/03.19 | 01.03.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0001499/1 | 01.03.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |
| З_ТП/00330/1/03.19 | 01.03.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00335/1/03.19 | 01.03.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0001510/1 | 01.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0001511/1 | 01.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0001512/1 | 01.03.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| З_ТП/00338/1/03.19 | 01.03.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00340/1/03.19 | 01.03.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0001514/1 | 01.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0001525/1 | 04.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0001526/1 | 04.03.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| Vx_СП/0001527/1 | 04.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/00341/1/03.19 | 04.03.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00343/1/03.19 | 04.03.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0001528/1 | 04.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0001530/1 | 04.03.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0001531/1 | 04.03.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0001532/1 | 04.03.2019 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|---|----------------|-------------------------------|
| З_ТП/00443/1/03.19 | 19.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ | |
| З_ТП/00444/1/03.19 | 19.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0001868/1 | 19.03.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| Вх_СП/0001873/1 | 19.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Вх_СП/0001886/1 | 20.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0001892/1 | 20.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0001894/1 | 20.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0001895/1 | 20.03.2019 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| З_ТП/00451/1/03.19 | 20.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00452/1/03.19 | 20.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00456/1/03.19 | 20.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00458/1/03.19 | 20.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00461/1/03.19 | 20.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00462/1/03.19 | 20.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0001902/1 | 21.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0001906/1 | 21.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/00464/1/03.19 | 21.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00466/1/03.19 | 21.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0001918/1 | 21.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0001919/1 | 21.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0001922/1 | 21.03.2019 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| Вх_СП/0001924/1 | 21.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00467/1/03.19 | 21.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00468/1/03.19 | 21.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00469/1/03.19 | 21.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00470/1/03.19 | 21.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0001951/1 | 22.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Вх_СП/0001952/1 | 22.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/00472/1/03.19 | 22.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0001955/1 | 22.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0001957/1 | 22.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00473/1/03.19 | 22.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00474/1/03.19 | 22.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0002016/1 | 22.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|----------------------------|
| З_ТП/00476/1/03.19 | 22.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00478/1/03.19 | 22.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00479/1/03.19 | 22.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002020/1 | 22.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002022/1 | 22.03.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0002023/1 | 22.03.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0002030/1 | 25.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0002038/1 | 25.03.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0002039/1 | 25.03.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0002041/1 | 25.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/00480/1/03.19 | 25.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00481/1/03.19 | 25.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00482/1/03.19 | 25.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00483/1/03.19 | 25.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002046/1 | 25.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0002054/1 | 25.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Вх_СП/0002057/1 | 25.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0002059/1 | 25.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00484/1/03.19 | 25.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002064/1 | 25.03.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0002065/1 | 25.03.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0002066/1 | 25.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0002068/1 | 25.03.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| Вх_СП/0002069/1 | 25.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0002070/1 | 25.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/00486/1/03.19 | 26.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00487/1/03.19 | 26.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002072/1 | 26.03.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/00490/1/03.19 | 26.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00491/1/03.19 | 26.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00494/1/03.19 | 26.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00495/1/03.19 | 26.03.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002077/1 | 26.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0002078/1 | 26.03.2019 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------|----------------------------|
| Vx_СП/0002084/1 | 26.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| З_ТП/00497/1/03.19 | 26.03.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0002085/1 | 26.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Vx_СП/0002095/1 | 26.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Vx_СП/0002100/1 | 27.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0002101/1 | 27.03.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0002103/20 | 27.03.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/00509/1/03.19 | 27.03.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00513/1/03.19 | 27.03.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00514/1/03.19 | 27.03.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002135/1 | 27.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0002143/1 | 28.03.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002144/1 | 28.03.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002145/1 | 28.03.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002146/1 | 28.03.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002147/1 | 28.03.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00516/1/03.19 | 28.03.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002152/1 | 28.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0002156/1 | 28.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0002157/1 | 28.03.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| З_ТП/00519/1/03.19 | 28.03.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002159/1 | 28.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| З_ТП/00520/1/03.19 | 28.03.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00521/1/03.19 | 28.03.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00522/1/03.19 | 28.03.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002170/1 | 29.03.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| З_ТП/00523/1/03.19 | 29.03.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002182/1 | 29.03.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| Vx_СП/0002183/1 | 29.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00528/1/03.19 | 29.03.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002189/1 | 29.03.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00532/1/04.19 | 01.04.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0002200/1 | 01.04.2019 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | замена ПУ |
| Vx_СП/0002201/1 | 01.04.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/00535/1/04.19 | 01.04.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0002204/1 | 01.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|--|---|---|-------------|----------------------------|
| З_ТП/00536/1/04.19 | 01.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение | |
| З_ТП/00537/1/04.19 | 01.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00538/1/04.19 | 01.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00539/1/04.19 | 01.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00540/1/04.19 | 01.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00541/1/04.19 | 01.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00545/1/04.19 | 01.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0002206/1 | 01.04.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | оказана услуга |
| Вх_СП/0002213/1 | 01.04.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | согласование проекта |
| Вх_СП/0002216/1 | 01.04.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | направлен ответ |
| З_ТП/00548/1/04.19 | 01.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00549/1/04.19 | 01.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002218/1 | 01.04.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | допуск персонала |
| Вх_СП/0002220/1 | 01.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | направлен ответ |
| Вх_СП/0002221/1 | 01.04.2019 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | подключение |
| З_ТП/00550/1/04.19 | 02.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002226/1 | 02.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0002229/1 | 02.04.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | направлен ответ |
| З_ТП/00551/1/04.19 | 02.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0002242/1 | 02.04.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | направлен ответ |
| Вх_СП/0002250/1 | 02.04.2019 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | предоставление спецтехники |
| Вх_СП/0002260/1 | 02.04.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | оказана услуга |
| Вх_СП/0002269/1 | 02.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00553/1/04.19 | 02.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002271/1 | 02.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | благоустройство |
| З_ТП/00554/1/04.19 | 02.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00555/1/04.19 | 02.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | подключение |
| З_ТП/00556/1/04.19 | 02.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0002273/1 | 02.04.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | испытания оборудования |
| З_ТП/00557/1/04.19 | 02.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002276/1 | 02.04.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0002277/1 | 02.04.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/00558/1/04.19 | 02.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00559/1/04.19 | 02.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00560/1/04.19 | 03.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00561/1/04.19 | 03.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00562/1/04.19 | 03.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|--|----------------------------|
| З_ТП/00563/1/04.19 | 03.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00566/1/04.19 | 03.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00567/1/04.19 | 03.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002286/1 | 03.04.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | оказана услуга |
| З_ТП/00568/1/04.19 | 03.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00569/1/04.19 | 03.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00570/1/04.19 | 03.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00572/1/04.19 | 03.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00573/1/04.19 | 03.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002288/1 | 03.04.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | монтаж |
| З_ТП/00574/1/04.19 | 03.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00575/1/04.19 | 03.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00576/1/04.19 | 03.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00577/1/04.19 | 03.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0002290/1 | 03.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00580/1/04.19 | 03.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002304/1 | 03.04.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | благоустройство |
| З_ТП/00583/1/04.19 | 03.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002306/1 | 03.04.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | предоставление спецтехники |
| З_ТП/00584/1/04.19 | 03.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00585/1/04.19 | 03.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002314/1 | 03.04.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | оказана услуга |
| Вх_СП/0002317/1 | 04.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | благоустройство |
| Вх_СП/0002319/1 | 04.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0002321/1 | 04.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | согласование проекта |
| Вх_СП/0002323/1 | 04.04.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | оказана услуга |
| Вх_СП/0002324/1 | 04.04.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | оказана услуга |
| З_ТП/00587/1/04.19 | 04.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0002327/1 | 04.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | согласование проекта |
| З_ТП/00589/1/04.19 | 04.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002331/1 | 04.04.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | оказана услуга |
| Вх_СП/0002332/1 | 04.04.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | допуск персонала |
| Вх_СП/0002334/1 | 04.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0002336/1 | 04.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002338/1 | 04.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | оказана услуга |
| Вх_СП/0002339/1 | 04.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | испытания оборудования |
| Вх_СП/0002344/1 | 04.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | согласование проекта |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|----------------------------|----------------------------|
| З_ТП/00594/1/04.19 | 04.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ | |
| З_ТП/00595/1/04.19 | 04.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0002354/1 | 05.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | обследование ПУ | |
| З_ТП/00596/1/04.19 | 05.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00597/1/04.19 | 05.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | подключение | |
| Вх_СП/0002356/1 | 05.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| Вх_СП/0002357/1 | 05.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0002358/1 | 05.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| З_ТП/00599/1/04.19 | 05.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00600/1/04.19 | 05.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00603/1/04.19 | 05.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | подключение | |
| Вх_СП/0002370/1 | 05.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/00607/1/04.19 | 05.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | подключение |
| З_ТП/00608/1/04.19 | 05.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002374/1 | 05.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | подключение |
| Вх_СП/0002375/1 | 05.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0002376/1 | 05.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00610/1/04.19 | 05.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002380/1 | 08.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00613/1/04.19 | 08.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00614/1/04.19 | 08.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002385/1 | 08.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002386/1 | 08.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0002387/1 | 08.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/00615/1/04.19 | 08.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002389/1 | 08.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00618/1/04.19 | 08.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | подключение |
| З_ТП/00619/1/04.19 | 08.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00620/1/04.19 | 08.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00623/1/04.19 | 09.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00624/1/04.19 | 09.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00625/1/04.19 | 09.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | подключение |
| З_ТП/00626/1/04.19 | 09.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002402/1 | 09.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Vx_СП/0002405/1 | 09.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | |
| З_ТП/00627/1/04.19 | 09.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0002406/1 | 09.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0002412/1 | 09.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0002418/1 | 09.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0002420/1 | 09.04.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| Vx_СП/0002423/1 | 10.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/00628/1/04.19 | 10.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002424/1 | 10.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0002425/1 | 10.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/00629/1/04.19 | 10.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00631/1/04.19 | 10.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002426/1 | 10.04.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/00632/1/04.19 | 10.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002427/1 | 10.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0002430/1 | 10.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002431/1 | 10.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0002433/1 | 10.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/00634/1/04.19 | 10.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002435/1 | 10.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0002443/1 | 11.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/00640/1/04.19 | 11.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0002474/1 | 11.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0002477/1 | 11.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0002479/1 | 11.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0002480/1 | 11.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/00641/1/04.19 | 11.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00642/1/04.19 | 11.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002482/20 | 11.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0002484/1 | 11.04.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| Vx_СП/0002486/1 | 11.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------------|
| Vx_СП/0002536/1 | 15.04.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| З_ТП/00665/1/04.19 | 15.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002538/1 | 15.04.2019 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |
| З_ТП/00666/1/04.19 | 15.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002540/20 | 16.04.2019 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0002542/1 | 16.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0002546/1 | 16.04.2019 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00668/1/04.19 | 16.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00669/1/04.19 | 16.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00670/1/04.19 | 16.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002562/1 | 16.04.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0002564/1 | 16.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00671/1/04.19 | 16.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0002566/1 | 16.04.2019 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0002567/20 | 16.04.2019 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/00672/1/04.19 | 16.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00674/1/04.19 | 16.04.2019 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/00677/1/04.19 | 16.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002576/1 | 16.04.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0002580/1 | 16.04.2019 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/00679/1/04.19 | 16.04.2019 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/00681/1/04.19 | 16.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002585/1 | 16.04.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/00683/1/04.19 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00684/1/04.19 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00685/1/04.19 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00686/1/04.19 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00687/1/04.19 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00688/1/04.19 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00689/1/04.19 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00690/1/04.19 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00691/1/04.19 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00692/1/04.19 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00693/1/04.19 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002586/1 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0002588/1 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00694/1/04.19 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00695/1/04.19 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002591/1 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|-----------|----------------------------|
| З_ТП/00696/1/04.19 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ | |
| З_ТП/00697/1/04.19 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00698/1/04.19 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00699/1/04.19 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00700/1/04.19 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002606/1 | 17.04.2019 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | оказана услуга |
| З_ТП/00701/1/04.19 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00702/1/04.19 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00703/1/04.19 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002614/1 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0002615/1 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0002616/1 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0002617/1 | 17.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00704/1/04.19 | 18.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002632/1 | 18.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | согласование проекта |
| Вх_СП/0002634/1 | 18.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | оказана услуга |
| Вх_СП/0002637/1 | 18.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0002638/1 | 18.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0002639/1 | 18.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/00706/1/04.19 | 18.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00707/1/04.19 | 18.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00709/1/04.19 | 18.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0002646/1 | 19.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | оказана услуга |
| З_ТП/00710/1/04.19 | 19.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00711/1/04.19 | 19.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0002654/1 | 19.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0002655/1 | 19.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00714/1/04.19 | 19.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00715/1/04.19 | 19.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00716/1/04.19 | 19.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00717/1/04.19 | 19.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00718/1/04.19 | 19.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------------------|-------------------------|
| Vx_СП/0002656/1 | 19.04.2019 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | благоустройство | |
| Vx_СП/0002657/1 | 19.04.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| Vx_СП/0002658/1 | 19.04.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования | |
| Vx_СП/0002659/1 | 19.04.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования | |
| Vx_СП/0002661/1 | 19.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/00721/1/04.19 | 19.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/00722/1/04.19 | 19.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00723/1/04.19 | 19.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00724/1/04.19 | 19.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0002668/1 | 19.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0002669/1 | 19.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/00725/1/04.19 | 19.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00726/1/04.19 | 22.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0002685/1 | 22.04.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| З_ТП/00728/1/04.19 | 22.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00729/1/04.19 | 22.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00730/1/04.19 | 22.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00732/1/04.19 | 22.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00733/1/04.19 | 22.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00734/1/04.19 | 22.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00735/1/04.19 | 22.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00736/1/04.19 | 22.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00737/1/04.19 | 22.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00738/1/04.19 | 22.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00739/1/04.19 | 22.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002762/1 | 22.04.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0002763/1 | 22.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0002764/1 | 22.04.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| З_ТП/00740/1/04.19 | 22.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00742/1/04.19 | 22.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00743/1/04.19 | 22.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00744/1/04.19 | 22.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00745/1/04.19 | 22.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00746/1/04.19 | 22.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00747/1/04.19 | 22.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00748/1/04.19 | 22.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002776/1 | 22.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/00749/1/04.19 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|----------------------------|----------------------------|
| З_ТП/00750/1/04.19 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0002783/1 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| З_ТП/00752/1/04.19 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00753/1/04.19 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Вх_СП/0002786/1 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/00754/1/04.19 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00755/1/04.19 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00756/1/04.19 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00757/1/04.19 | 23.04.2019 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/00758/1/04.19 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0002787/20 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/00760/1/04.19 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00762/1/04.19 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/00763/1/04.19 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00764/1/04.19 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0002791/1 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0002792/1 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0002793/1 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/00765/1/04.19 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0002800/1 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |
| Вх_СП/0002801/1 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| Вх_СП/0002803/1 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00767/1/04.19 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00768/1/04.19 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Вх_СП/0002805/1 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/00769/1/04.19 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00770/1/04.19 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0002807/1 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00772/1/04.19 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00774/1/04.19 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0002808/1 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0002809/1 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|----------------|--|
| Vx_СП/0002810/1 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | |
| З_ТП/00776/1/04.19 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение согласование проекта | | |
| Vx_СП/0002813/1 | 23.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| Vx_СП/0002823/1 | 24.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0002824/1 | 24.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00778/1/04.19 | 24.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00779/1/04.19 | 24.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00781/1/04.19 | 24.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002826/1 | 24.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0002827/1 | 24.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0002828/1 | 24.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение согласование проекта |
| Vx_СП/0002829/1 | 24.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/00782/1/04.19 | 24.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00783/1/04.19 | 24.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00785/1/04.19 | 24.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00786/1/04.19 | 24.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002832/1 | 24.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/00787/1/04.19 | 24.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002836/1 | 24.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00788/1/04.19 | 24.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002837/1 | 24.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/00790/1/04.19 | 24.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение согласование проекта |
| Vx_СП/0002838/1 | 24.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0002843/1 | 24.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0002844/1 | 24.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00793/1/04.19 | 24.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0002846/1 | 25.04.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| Vx_СП/0002847/1 | 25.04.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| З_ТП/00795/1/04.19 | 25.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002850/1 | 25.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/00799/1/04.19 | 25.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00804/1/04.19 | 25.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00806/1/04.19 | 25.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00807/1/04.19 | 25.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00808/1/04.19 | 25.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------|-------------------------------|
| Vx_СП/0002855/1 | 25.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| З_ТП/00811/1/04.19 | 25.04.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00812/1/04.19 | 25.04.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002856/1 | 25.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0002857/1 | 25.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Vx_СП/0002858/1 | 25.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| Vx_СП/0002859/1 | 25.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/00813/1/04.19 | 25.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00819/1/04.19 | 26.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002870/1 | 26.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| З_ТП/00820/1/04.19 | 26.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00822/1/04.19 | 26.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00823/1/04.19 | 26.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00824/1/04.19 | 26.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00826/1/04.19 | 26.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002875/1 | 26.04.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/00829/1/04.19 | 26.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00830/1/04.19 | 26.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0002876/1 | 26.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0002880/1 | 26.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0002881/1 | 26.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0002882/1 | 26.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0002883/1 | 26.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0002892/1 | 26.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0002894/1 | 26.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0002895/1 | 26.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0002896/1 | 26.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| З_ТП/00832/1/04.19 | 26.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0002905/1 | 26.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Vx_СП/0002906/1 | 29.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0002921/1 | 29.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00837/1/04.19 | 29.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00838/1/04.19 | 29.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00839/1/04.19 | 29.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00841/1/04.19 | 29.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00842/1/04.19 | 29.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00843/1/04.19 | 29.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00844/1/04.19 | 29.04.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|-----------|---------------------------|
| З_ТП/00873/1/05.19 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ | |
| З_ТП/00875/1/05.19 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00876/1/05.19 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00878/1/05.19 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002982/1 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0002983/1 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | испытания оборудования |
| Вх_СП/0002985/1 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | согласование проекта |
| З_ТП/00881/1/05.19 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0002986/1 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0002988/1 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | испытания оборудования |
| Вх_СП/0002989/1 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | испытания оборудования |
| З_ТП/00882/1/05.19 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00883/1/05.19 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0002990/1 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | обследование ПУ |
| З_ТП/00884/1/05.19 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00885/1/05.19 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0002994/1 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | оказана услуга |
| Вх_СП/0002995/1 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0002996/1 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | допуск персонала |
| З_ТП/00887/1/05.19 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0002997/1 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00888/1/05.19 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003000/1 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | обследование ПУ |
| Вх_СП/0003001/1 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | испытания оборудования |
| Вх_СП/0003002/1 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | оказана услуга |
| Вх_СП/0003003/1 | 06.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | испытания оборудования |
| Вх_СП/0003007/20 | 07.05.2019 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | обследование ПУ |
| З_ТП/00889/1/05.19 | 07.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00891/1/05.19 | 07.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00892/1/05.19 | 07.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00893/1/05.19 | 07.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003024/1 | 07.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0003026/1 | 07.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0003027/1 | 07.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | согласование проекта |
| З_ТП/00894/1/05.19 | 07.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00895/1/05.19 | 07.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------------|
| Vx_СП/0003038/1 | 07.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | | | |
| Vx_СП/0003039/1 | 07.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | | |
| З_ТП/00898/1/05.19 | 07.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | |
| З_ТП/00899/1/05.19 | 07.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00900/1/05.19 | 07.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/00902/1/05.19 | 07.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00903/1/05.19 | 07.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00904/1/05.19 | 07.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00905/1/05.19 | 07.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00906/1/05.19 | 07.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003045/1 | 07.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0003046/1 | 07.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0003047/1 | 07.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00907/1/05.19 | 07.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003049/1 | 08.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0003050/1 | 08.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00909/1/05.19 | 08.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003052/1 | 08.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0003063/1 | 08.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0003065/1 | 08.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00912/1/05.19 | 08.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00913/1/05.19 | 08.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003073/1 | 08.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00914/1/05.19 | 08.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0003074/1 | 08.05.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0003075/1 | 08.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0003076/1 | 08.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | заключен договор |
| Vx_СП/0003078/1 | 08.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0003079/1 | 08.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00916/1/05.19 | 08.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00917/1/05.19 | 08.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003104/1 | 08.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0003105/1 | 08.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0003106/1 | 08.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0003107/1 | 08.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0003108/1 | 08.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00919/1/05.19 | 08.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00920/1/05.19 | 08.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|---|-----------|----------------------------|
| З_ТП/00949/1/05.19 | 14.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0003158/1 | 14.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0003159/1 | 14.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0003162/1 | 14.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Вх_СП/0003163/1 | 14.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/00950/1/05.19 | 15.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00951/1/05.19 | 15.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0003165/1 | 15.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/00952/1/05.19 | 15.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00953/1/05.19 | 15.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003179/1 | 15.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Вх_СП/0003180/1 | 15.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00955/1/05.19 | 15.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00956/1/05.19 | 15.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003184/1 | 15.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0003185/1 | 15.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00957/1/05.19 | 15.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00959/1/05.19 | 15.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00962/1/05.19 | 15.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00963/1/05.19 | 15.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0003188/1 | 15.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0003190/20 | 15.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00966/1/05.19 | 16.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003200/1 | 16.05.2019 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Вх_СП/0003202/20 | 16.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| З_ТП/00970/1/05.19 | 16.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00971/1/05.19 | 16.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/00972/1/05.19 | 16.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/00973/1/05.19 | 16.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Вх_СП/0003204/1 | 16.05.2019 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Вх_СП/0003207/1 | 16.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Вх_СП/0003208/1 | 16.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Вх_СП/0003209/1 | 16.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| Вх_СП/0003210/1 | 16.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| Vx_СП/0003211/1 | 16.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | | |
| Vx_СП/0003212/1 | 16.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | |
| Vx_СП/0003213/20 | 16.05.2019 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | | |
| З_ТП/00976/1/05.19 | 16.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/00977/1/05.19 | 16.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003217/1 | 16.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0003220/1 | 16.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00980/1/05.19 | 17.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00982/1/05.19 | 17.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00984/1/05.19 | 17.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/00986/1/05.19 | 17.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003228/1 | 17.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/00987/1/05.19 | 17.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00989/1/05.19 | 17.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003231/1 | 17.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/00990/1/05.19 | 17.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/00992/1/05.19 | 17.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0003233/1 | 17.05.2019 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0003234/1 | 17.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0003235/1 | 17.05.2019 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0003236/1 | 17.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0003238/1 | 17.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/00994/1/05.19 | 17.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003241/1 | 17.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/00995/1/05.19 | 20.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003254/1 | 20.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0003256/20 | 20.05.2019 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/00998/1/05.19 | 20.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01000/1/05.19 | 20.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01004/1/05.19 | 20.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01005/1/05.19 | 20.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01006/1/05.19 | 20.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01007/1/05.19 | 20.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01009/1/05.19 | 20.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01010/1/05.19 | 20.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|-------------------------------|
| З_ТП/01013/1/05.19 | 20.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0003263/1 | 20.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/01014/1/05.19 | 20.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01015/1/05.19 | 20.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01016/1/05.19 | 20.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01017/1/05.19 | 20.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003270/20 | 20.05.2019 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/01019/1/05.19 | 20.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01020/1/05.19 | 20.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01021/1/05.19 | 20.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003275/1 | 20.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Вх_СП/0003276/1 | 20.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0003279/1 | 20.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01022/1/05.19 | 21.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01023/1/05.19 | 21.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0003286/1 | 21.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01026/1/05.19 | 21.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003292/1 | 21.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0003294/1 | 21.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/01028/1/05.19 | 21.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0003295/1 | 21.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Вх_СП/0003297/1 | 21.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01029/1/05.19 | 21.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01030/1/05.19 | 21.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0003304/1 | 21.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0003306/1 | 21.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01034/1/05.19 | 21.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0003309/1 | 21.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/01036/1/05.19 | 21.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003314/1 | 21.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0003315/1 | 21.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0003316/1 | 21.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0003317/1 | 21.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0003319/1 | 21.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/01038/1/05.19 | 21.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|----------------------------|
| З_ТП/01068/1/05.19 | 24.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0003415/1 | 24.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003416/1 | 24.05.2019 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | направлен ответ |
| З_ТП/01071/1/05.19 | 24.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01073/1/05.19 | 24.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01074/1/05.19 | 24.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01075/1/05.19 | 24.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01076/1/05.19 | 24.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01077/1/05.19 | 24.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003419/1 | 24.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/01079/1/05.19 | 24.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003421/1 | 24.05.2019 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | обследование ПУ |
| Вх_СП/0003422/1 | 24.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0003423/1 | 24.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0003426/1 | 24.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0003430/1 | 24.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/01081/1/05.19 | 27.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01082/1/05.19 | 27.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01085/1/05.19 | 27.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003440/1 | 27.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Вх_СП/0003441/1 | 27.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | направлен ответ |
| З_ТП/01086/1/05.19 | 27.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01087/1/05.19 | 27.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01088/1/05.19 | 27.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01090/1/05.19 | 27.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01091/1/05.19 | 27.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01092/1/05.19 | 27.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003451/1 | 27.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0003452/1 | 27.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0003454/1 | 27.05.2019 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | обследование ПУ |
| З_ТП/01094/1/05.19 | 28.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01098/1/05.19 | 28.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003460/1 | 28.05.2019 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0003461/1 | 28.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|---|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|---|---|-----------------|----------------------------|
| Vx_СП/0003462/1 | 28.05.2019 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| З_ТП/01101/1/05.19 | 28.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01102/1/05.19 | 28.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01104/1/05.19 | 28.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01106/1/05.19 | 28.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0003463/1 | 28.05.2019 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0003464/1 | 28.05.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0003465/1 | 28.05.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/01108/1/05.19 | 28.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01110/1/05.19 | 28.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01111/1/05.19 | 28.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01112/1/05.19 | 28.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003468/1 | 28.05.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/01115/1/05.19 | 28.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01116/1/05.19 | 28.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0003479/1 | 28.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0003480/1 | 28.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0003482/1 | 28.05.2019 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/01117/1/05.19 | 29.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003489/1 | 29.05.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0003498/1 | 29.05.2019 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/01123/1/05.19 | 29.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01124/1/05.19 | 29.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01125/1/05.19 | 29.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01127/1/05.19 | 29.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01128/1/05.19 | 29.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0003504/1 | 29.05.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0003508/1 | 29.05.2019 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/01130/1/05.19 | 29.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01132/1/05.19 | 29.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003511/1 | 29.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0003523/1 | 29.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0003529/1 | 30.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003532/20 | 30.05.2019 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/01135/1/05.19 | 30.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01136/1/05.19 | 30.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|----------------------------|
| З_ТП/01138/1/05.19 | 30.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01139/1/05.19 | 30.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01140/1/05.19 | 30.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003541/1 | 30.05.2019 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/01141/1/05.19 | 30.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01143/1/05.19 | 30.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01144/1/05.19 | 30.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01145/1/05.19 | 30.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01146/1/05.19 | 30.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003545/1 | 30.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/01148/1/05.19 | 30.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003553/1 | 30.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | оказана услуга |
| З_ТП/01150/1/05.19 | 30.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01151/1/05.19 | 30.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0003560/20 | 30.05.2019 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | обследование ПУ |
| Вх_СП/0003561/20 | 30.05.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | обследование ПУ |
| З_ТП/01152/1/05.19 | 30.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01153/1/05.19 | 30.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003567/1 | 30.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/01154/1/05.19 | 31.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01159/1/05.19 | 31.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01160/1/05.19 | 31.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003579/1 | 31.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0003580/20 | 31.05.2019 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | обследование ПУ |
| Вх_СП/0003587/1 | 31.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | испытания оборудования |
| Вх_СП/0003588/1 | 31.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | оказана услуга |
| З_ТП/01165/1/05.19 | 31.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003600/1 | 31.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | испытания оборудования |
| Вх_СП/0003601/1 | 31.05.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Вх_СП/0003602/1 | 31.05.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | оказана услуга |
| З_ТП/01169/1/05.19 | 31.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01170/1/05.19 | 31.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01171/1/05.19 | 31.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01173/1/05.19 | 31.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01174/1/05.19 | 31.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01175/1/05.19 | 31.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Vx_СП/0003603/1 | 31.05.2019 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники | | | | | |
| З_ТП/01177/1/05.19 | 31.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | | |
| Vx_СП/0003604/1 | 31.05.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | | | |
| Vx_СП/0003605/1 | 03.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | | |
| З_ТП/01178/1/06.19 | 03.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | |
| Vx_СП/0003606/20 | 03.06.2019 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | | | |
| Vx_СП/0003607/1 | 03.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | |
| Vx_СП/0003608/1 | 03.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | |
| Vx_СП/0003610/1 | 03.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | |
| З_ТП/01179/1/06.19 | 03.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/01180/1/06.19 | 03.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/01181/1/06.19 | 03.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01182/1/06.19 | 03.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01184/1/06.19 | 03.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01185/1/06.19 | 03.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/01186/1/06.19 | 03.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0003619/1 | 03.06.2019 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0003620/1 | 03.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0003621/1 | 03.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| Vx_СП/0003622/1 | 03.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| З_ТП/01189/1/06.19 | 03.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003626/1 | 03.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/01190/1/06.19 | 03.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003631/1 | 03.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/01191/1/06.19 | 03.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01192/1/06.19 | 03.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01193/1/06.19 | 03.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01194/1/06.19 | 04.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01195/1/06.19 | 04.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01196/1/06.19 | 04.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01198/1/06.19 | 04.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0003646/1 | 04.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0003649/1 | 04.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|--|---|---|-----------|----------------------------|
| З_ТП/01203/1/06.19 | 04.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ | |
| З_ТП/01204/1/06.19 | 04.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01205/1/06.19 | 04.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01206/1/06.19 | 04.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01207/1/06.19 | 04.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003651/1 | 04.06.2019 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | направлен ответ |
| Вх_СП/0003652/1 | 04.06.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | оказана услуга |
| Вх_СП/0003653/1 | 04.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | предоставление спецтехники |
| Вх_СП/0003657/1 | 04.06.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | оказана услуга |
| Вх_СП/0003658/1 | 04.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | согласование проекта |
| Вх_СП/0003662/20 | 04.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | обследование ПУ |
| З_ТП/01217/1/06.19 | 04.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01219/1/06.19 | 04.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01220/1/06.19 | 04.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003663/1 | 04.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0003666/1 | 04.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/01221/1/06.19 | 04.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003667/1 | 04.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | согласование проекта |
| Вх_СП/0003668/1 | 04.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0003672/1 | 04.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003694/1 | 05.06.2019 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| З_ТП/01223/1/06.19 | 05.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | подключение |
| З_ТП/01224/1/06.19 | 05.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01225/1/06.19 | 05.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003736/1 | 05.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/01227/1/06.19 | 05.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003743/1 | 05.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/01229/1/06.19 | 05.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0003745/1 | 05.06.2019 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| Вх_СП/0003747/1 | 05.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/01234/1/06.19 | 05.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | подключение |
| З_ТП/01235/1/06.19 | 05.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01236/1/06.19 | 05.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0003752/1 | 05.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | согласование проекта |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|-----------|----------------------------|
| Vx_СП/0003754/1 | 06.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0003755/1 | 06.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01237/1/06.19 | 06.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003756/1 | 06.06.2019 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | испытания оборудования |
| З_ТП/01239/1/06.19 | 06.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003758/1 | 06.06.2019 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | обследование ПУ |
| Vx_СП/0003759/1 | 06.06.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | обследование ПУ |
| З_ТП/01241/1/06.19 | 06.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003761/1 | 06.06.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/01242/1/06.19 | 06.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01244/1/06.19 | 06.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003762/1 | 06.06.2019 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |
| Vx_СП/0003764/1 | 06.06.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0003774/1 | 06.06.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Vx_СП/0003775/1 | 06.06.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| З_ТП/01246/1/06.19 | 06.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | подключение |
| Vx_СП/0003779/1 | 06.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | согласование проекта |
| Vx_СП/0003784/1 | 06.06.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0003785/1 | 06.06.2019 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/01251/1/06.19 | 07.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003788/1 | 07.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/01255/1/06.19 | 07.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | подключение |
| З_ТП/01256/1/06.19 | 07.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003790/1 | 07.06.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/01259/1/06.19 | 07.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01260/1/06.19 | 07.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003792/1 | 07.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | подключение |
| Vx_СП/0003794/1 | 07.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | подключение |
| З_ТП/01261/1/06.19 | 07.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01263/1/06.19 | 07.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01264/1/06.19 | 07.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | подключение |
| Vx_СП/0003799/1 | 07.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/01266/1/06.19 | 07.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003801/1 | 07.06.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0003802/1 | 07.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|-------------|-------------------------------|
| З_ТП/01295/1/06.19 | 10.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение | |
| Вх_СП/0003841/1 | 10.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0003842/1 | 10.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0003843/1 | 10.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01297/1/06.19 | 11.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0003850/1 | 11.06.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | монтаж |
| Вх_СП/0003851/1 | 11.06.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/01299/1/06.19 | 11.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01300/1/06.19 | 11.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0003854/1 | 11.06.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | согласование проекта |
| З_ТП/01301/1/06.19 | 11.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01302/1/06.19 | 11.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003855/1 | 11.06.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | оказана услуга |
| Вх_СП/0003856/1 | 11.06.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | согласование проекта |
| Вх_СП/0003857/1 | 11.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | обследование ПУ |
| Вх_СП/0003859/1 | 11.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | обследование ПУ |
| З_ТП/01305/1/06.19 | 11.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01307/1/06.19 | 11.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01308/1/06.19 | 11.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01309/1/06.19 | 11.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0003860/1 | 11.06.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | оказана услуга |
| З_ТП/01312/1/06.19 | 11.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003862/1 | 11.06.2019 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | благоустройство |
| Вх_СП/0003863/1 | 11.06.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0003864/1 | 11.06.2019 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | обследование ПУ |
| З_ТП/01313/1/06.19 | 11.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01316/1/06.19 | 13.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003877/1 | 13.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0003878/1 | 13.06.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | согласование проекта |
| Вх_СП/0003879/1 | 13.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003880/1 | 13.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003881/1 | 13.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003882/1 | 13.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003883/1 | 13.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003884/20 | 13.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | обследование ПУ |
| З_ТП/01318/1/06.19 | 13.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0003886/1 | 13.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | обследование ПУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|---|---|---|----------------------------|
| Vx_СП/0003891/1 | 13.06.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Vx_СП/0003893/1 | 13.06.2019 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| Vx_СП/0003894/1 | 13.06.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003896/1 | 13.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/01321/1/06.19 | 13.06.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | подключение |
| Vx_СП/0003897/1 | 13.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0003898/1 | 13.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/01322/1/06.19 | 13.06.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | подключение |
| З_ТП/01323/1/06.19 | 13.06.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003902/1 | 13.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0003903/1 | 13.06.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | подключение |
| Vx_СП/0003904/1 | 13.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0003909/1 | 13.06.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | подключение |
| Vx_СП/0003914/1 | 13.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/01325/1/06.19 | 13.06.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01326/1/06.19 | 13.06.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01327/1/06.19 | 13.06.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01328/1/06.19 | 13.06.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01329/1/06.19 | 13.06.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01330/1/06.19 | 13.06.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | подключение |
| З_ТП/01331/1/06.19 | 13.06.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | подключение |
| Vx_СП/0003921/1 | 13.06.2019 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/01332/1/06.19 | 13.06.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | подключение |
| З_ТП/01333/1/06.19 | 13.06.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01335/1/06.19 | 14.06.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | подключение |
| Vx_СП/0003924/1 | 14.06.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0003928/1 | 14.06.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0003942/20 | 14.06.2019 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/01339/1/06.19 | 14.06.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003953/1 | 14.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/01342/1/06.19 | 14.06.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | подключение |
| З_ТП/01343/1/06.19 | 14.06.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003958/1 | 14.06.2019 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/01344/1/06.19 | 14.06.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0003959/1 | 14.06.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0003964/1 | 14.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0003965/1 | 14.06.2019 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| Vx_СП/0003966/1 | 14.06.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Vx_СП/0003967/1 | 17.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | |
| Vx_СП/0003969/1 | 17.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | | |
| Vx_СП/0003971/1 | 17.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | | |
| Vx_СП/0003973/1 | 17.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| З_ТП/01350/1/06.19 | 17.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01351/1/06.19 | 17.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01352/1/06.19 | 17.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/01353/1/06.19 | 17.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/01354/1/06.19 | 17.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/01355/1/06.19 | 17.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0003983/1 | 17.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0003987/1 | 17.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0003988/01 | 17.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/01356/1/06.19 | 17.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01357/1/06.19 | 17.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0003989/20 | 17.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Vx_СП/0003996/1 | 17.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0004000/1 | 17.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/01358/1/06.19 | 17.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01359/1/06.19 | 17.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01360/1/06.19 | 17.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004003/1 | 17.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004005/1 | 17.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/01361/1/06.19 | 17.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01363/1/06.19 | 18.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004008/1 | 18.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0004011/1 | 18.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| Vx_СП/0004013/20 | 18.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/01365/1/06.19 | 18.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004015/1 | 18.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004016/1 | 18.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/01371/1/06.19 | 18.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01374/1/06.19 | 18.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------|----------------------|----------------------------|
| Vx_СП/0004017/1 | 18.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | |
| З_ТП/01375/1/06.19 | 18.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0004018/1 | 18.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| З_ТП/01376/1/06.19 | 18.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01377/1/06.19 | 18.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01378/1/06.19 | 18.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0004021/1 | 18.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| Vx_СП/0004023/1 | 18.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Vx_СП/0004025/1 | 18.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0004028/1 | 19.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0004030/1 | 19.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0004031/20 | 19.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0004032/1 | 19.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0004034/1 | 19.06.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| З_ТП/01384/1/06.19 | 19.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01385/1/06.19 | 19.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01388/1/06.19 | 19.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004041/1 | 19.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0004046/1 | 19.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0004048/1 | 19.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/01391/1/06.19 | 19.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01392/1/06.19 | 19.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01393/1/06.19 | 19.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01397/1/06.19 | 19.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0004055/1 | 20.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/01398/1/06.19 | 20.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01399/1/06.19 | 20.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004057/1 | 20.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/01401/1/06.19 | 20.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01402/1/06.19 | 20.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004058/1 | 20.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004060/20 | 20.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/01404/1/06.19 | 20.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004071/1 | 20.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/01411/1/06.19 | 20.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------------|
| Vx_СП/0004073/1 | 20.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | | | |
| Vx_СП/0004074/1 | 20.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | | |
| Vx_СП/0004077/20 | 20.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | | | |
| З_ТП/01414/1/06.19 | 20.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | |
| Vx_СП/0004080/1 | 20.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/01416/1/06.19 | 21.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01417/1/06.19 | 21.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01418/1/06.19 | 21.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0004100/1 | 21.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| З_ТП/01419/1/06.19 | 21.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/01420/1/06.19 | 21.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0004101/1 | 21.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Vx_СП/0004102/1 | 21.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ | |
| Vx_СП/0004103/1 | 21.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0004104/1 | 21.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| З_ТП/01421/1/06.19 | 21.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01422/1/06.19 | 21.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01423/1/06.19 | 21.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01425/1/06.19 | 21.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004107/20 | 21.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0004108/1 | 21.06.2019 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0004117/1 | 21.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0004118/1 | 21.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0004121/1 | 21.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004122/1 | 21.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0004123/1 | 21.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0004124/1 | 21.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| Vx_СП/0004125/1 | 21.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0004126/1 | 21.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0004128/1 | 21.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004131/20 | 21.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0004132/1 | 24.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0004134/1 | 24.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------|----------------------------|
| Vx_СП/0004136/1 | 24.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Vx_СП/0004137/20 | 24.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0004139/1 | 24.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0004141/1 | 24.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0004142/1 | 24.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/01431/1/06.19 | 24.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/01432/1/06.19 | 24.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/01433/1/06.19 | 24.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/01434/1/06.19 | 24.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0004150/1 | 24.06.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| Vx_СП/0004157/1 | 24.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| З_ТП/01435/1/06.19 | 24.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01439/1/06.19 | 24.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004158/1 | 24.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0004159/1 | 24.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0004163/1 | 24.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004164/1 | 24.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0004166/1 | 24.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0004167/1 | 25.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/01444/1/06.19 | 25.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01445/1/06.19 | 25.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004182/1 | 25.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004193/1 | 25.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0004194/1 | 25.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/01449/1/06.19 | 25.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004196/1 | 25.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0004198/1 | 25.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/01451/1/06.19 | 25.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01452/1/06.19 | 25.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01453/1/06.19 | 25.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01454/1/06.19 | 25.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01456/1/06.19 | 26.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004206/1 | 26.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0004211/1 | 26.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------------|----------------------------|
| Vx_СП/0004212/1 | 26.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| Vx_СП/0004214/1 | 26.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004215/1 | 26.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01458/1/06.19 | 26.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004221/1 | 26.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01459/1/06.19 | 26.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01462/1/06.19 | 26.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004229/1 | 26.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| З_ТП/01465/1/06.19 | 26.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004238/1 | 26.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0004240/20 | 26.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0004241/1 | 26.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0004242/1 | 26.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0004245/1 | 27.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004246/1 | 27.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/01468/1/06.19 | 27.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004249/1 | 27.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01469/1/06.19 | 27.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004253/1 | 27.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/01475/1/06.19 | 27.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004258/1 | 27.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0004263/1 | 27.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/01476/1/06.19 | 27.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01477/1/06.19 | 27.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01480/1/06.19 | 27.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01481/1/06.19 | 27.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01482/1/06.19 | 27.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01483/1/06.19 | 27.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01484/1/06.19 | 27.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01485/1/06.19 | 27.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01487/1/06.19 | 27.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004265/1 | 27.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0004267/1 | 27.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/01489/1/06.19 | 27.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004269/1 | 28.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/01491/1/06.19 | 28.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004271/1 | 28.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|-----------------|----------------------------|
| Vx_СП/0004273/20 | 28.06.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| З_ТП/01492/1/06.19 | 28.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/01494/1/06.19 | 28.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01495/1/06.19 | 28.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01496/1/06.19 | 28.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0004275/1 | 28.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0004276/20 | 28.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0004279/1 | 28.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/01497/1/06.19 | 28.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01499/1/06.19 | 28.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004281/1 | 28.06.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/01500/1/06.19 | 28.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004284/20 | 28.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | заключен договор |
| Vx_СП/0004286/1 | 28.06.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | заключен договор |
| З_ТП/01501/1/07.19 | 01.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01502/1/07.19 | 01.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004290/20 | 01.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0004292/1 | 01.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/01505/1/07.19 | 01.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004293/1 | 01.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0004294/1 | 01.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0004295/1 | 01.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0004303/1 | 01.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004307/1 | 01.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0004308/1 | 01.07.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |
| З_ТП/01510/1/07.19 | 01.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01511/1/07.19 | 01.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01512/1/07.19 | 01.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004315/1 | 01.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004316/1 | 01.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0004317/1 | 01.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0004319/1 | 02.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0004320/1 | 02.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/01518/1/07.19 | 02.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|---|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| З_ТП/01519/1/07.19 | 02.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ | | | |
| Вх_СП/0004321/1 | 02.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | обследование ПУ | | | |
| З_ТП/01520/1/07.19 | 02.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение | | | |
| Вх_СП/0004324/1 | 02.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | обследование ПУ | | | |
| Вх_СП/0004325/20 | 02.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | обследование ПУ | | | |
| З_ТП/01523/1/07.19 | 02.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ | | | |
| Вх_СП/0004327/1 | 02.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | обследование ПУ | | | |
| З_ТП/01524/1/07.19 | 02.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ | | | |
| З_ТП/01525/1/07.19 | 02.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ | | | |
| Вх_СП/0004328/1 | 02.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | оказана услуга | | | |
| З_ТП/01526/1/07.19 | 02.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение | | | |
| Вх_СП/0004331/1 | 02.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | |
| Вх_СП/0004333/1 | 02.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение | | |
| Вх_СП/0004337/1 | 02.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | |
| З_ТП/01528/1/07.19 | 02.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение | | |
| Вх_СП/0004339/1 | 02.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ | | |
| Вх_СП/0004340/20 | 02.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | обследование ПУ | | |
| Вх_СП/0004342/1 | 02.07.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство | | |
| Вх_СП/0004343/1 | 02.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Вх_СП/0004346/1 | 02.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | направлен ответ | |
| З_ТП/01530/1/07.19 | 02.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ | |
| З_ТП/01532/1/07.19 | 03.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ | |
| З_ТП/01535/1/07.19 | 03.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ | |
| З_ТП/01536/1/07.19 | 03.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение | |
| Вх_СП/0004355/1 | 03.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ | |
| Вх_СП/0004356/1 | 03.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| З_ТП/01542/1/07.19 | 03.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ | |
| З_ТП/01543/1/07.19 | 03.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение | |
| З_ТП/01545/1/07.19 | 03.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ | |
| З_ТП/01546/1/07.19 | 03.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ | |
| З_ТП/01547/1/07.19 | 03.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение | |
| З_ТП/01550/1/07.19 | 03.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение | |
| Вх_СП/0004371/1 | 03.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/01553/1/07.19 | 03.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение | |
| З_ТП/01554/1/07.19 | 03.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0004375/1 | 03.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ | |
| Вх_СП/0004378/20 | 04.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0004379/1 | 04.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| З_ТП/01555/1/07.19 | 04.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ | | | |
| Вх_СП/0004380/1 | 04.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | | |
| З_ТП/01556/1/07.19 | 04.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | |
| Вх_СП/0004386/1 | 04.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | обследование ПУ | | | |
| Вх_СП/0004388/1 | 04.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | | |
| З_ТП/01557/1/07.19 | 04.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | | | |
| Вх_СП/0004414/1 | 04.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | | |
| Вх_СП/0004418/1 | 04.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования | | |
| Вх_СП/0004420/1 | 04.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | | | |
| Вх_СП/0004421/1 | 04.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | |
| З_ТП/01561/1/07.19 | 04.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | |
| Вх_СП/0004423/1 | 04.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | |
| З_ТП/01563/1/07.19 | 04.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0004424/1 | 04.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| З_ТП/01566/1/07.19 | 05.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Вх_СП/0004450/1 | 05.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| З_ТП/01571/1/07.19 | 05.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0004451/1 | 05.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| З_ТП/01572/1/07.19 | 05.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0004453/1 | 05.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ | |
| Вх_СП/0004455/1 | 05.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Вх_СП/0004457/1 | 05.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | заключен договор | |
| З_ТП/01573/1/07.19 | 05.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0004458/1 | 05.07.2019 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ | |
| Вх_СП/0004459/1 | 05.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/01574/1/07.19 | 05.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01575/1/07.19 | 05.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01577/1/07.19 | 05.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01578/1/07.19 | 05.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01579/1/07.19 | 05.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01580/1/07.19 | 05.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01581/1/07.19 | 05.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/01583/1/07.19 | 05.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0004470/1 | 05.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0004471/1 | 05.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж | |
| З_ТП/01585/1/07.19 | 08.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Vx_СП/0004476/1 | 08.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ | | |
| З_ТП/01586/1/07.19 | 08.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | выданы ТУ | | |
| З_ТП/01587/1/07.19 | 08.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | выданы ТУ | | |
| Vx_СП/0004477/1 | 08.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | |
| З_ТП/01589/1/07.19 | 08.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | |
| Vx_СП/0004478/1 | 08.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Vx_СП/0004480/20 | 08.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| З_ТП/01591/1/07.19 | 08.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01592/1/07.19 | 08.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01594/1/07.19 | 08.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01595/1/07.19 | 08.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0004481/1 | 08.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж | |
| З_ТП/01596/1/07.19 | 08.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0004494/1 | 08.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0004497/1 | 09.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/01603/1/07.19 | 09.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0004498/1 | 09.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0004499/1 | 09.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0004502/1 | 09.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| З_ТП/01606/1/07.19 | 09.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/01608/1/07.19 | 09.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0004503/1 | 09.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/01609/1/07.19 | 09.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/01613/1/07.19 | 09.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/01614/1/07.19 | 09.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0004510/1 | 09.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0004511/1 | 09.07.2019 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| Vx_СП/0004512/1 | 09.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| З_ТП/01615/1/07.19 | 09.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0004514/1 | 09.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| З_ТП/01616/1/07.19 | 09.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0004515/1 | 09.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0004516/1 | 09.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0004517/1 | 09.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0004562/1 | 10.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|
| Vx_СП/0004567/1 | 10.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | | | |
| З_ТП/01619/1/07.19 | 10.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | |
| З_ТП/01620/1/07.19 | 10.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | | |
| Vx_СП/0004574/1 | 10.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | |
| З_ТП/01621/1/07.19 | 10.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0004579/1 | 10.07.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ | |
| Vx_СП/0004589/1 | 10.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0004590/1 | 10.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ | |
| Vx_СП/0004591/1 | 10.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01622/1/07.19 | 10.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/01623/1/07.19 | 10.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/01624/1/07.19 | 10.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ | |
| Vx_СП/0004600/1 | 10.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/01627/1/07.19 | 10.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0004601/1 | 10.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/01628/1/07.19 | 10.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01629/1/07.19 | 10.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0004603/1 | 10.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/01632/1/07.19 | 10.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01633/1/07.19 | 10.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0004606/1 | 10.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0004608/1 | 10.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ | |
| Vx_СП/0004609/1 | 10.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/01636/1/07.19 | 11.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01638/1/07.19 | 11.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0004619/1 | 11.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/01640/1/07.19 | 11.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01641/1/07.19 | 11.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01644/1/07.19 | 11.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0004625/1 | 11.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/01645/1/07.19 | 11.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0004626/1 | 11.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0004627/1 | 11.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0004628/1 | 11.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0004630/20 | 11.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/01646/1/07.19 | 11.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/01647/1/07.19 | 11.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/01648/1/07.19 | 11.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/01650/1/07.19 | 12.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Vx_СП/0004641/1 | 12.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала | | |
| Vx_СП/0004647/1 | 12.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | | |
| Vx_СП/0004651/1 | 12.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | |
| Vx_СП/0004653/20 | 12.07.2019 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | | |
| Vx_СП/0004654/1 | 12.07.2019 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж | |
| Vx_СП/0004655/1 | 12.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| З_ТП/01653/1/07.19 | 12.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0004656/1 | 12.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оформлены документы |
| Vx_СП/0004657/1 | 12.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004659/1 | 12.07.2019 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/01656/1/07.19 | 12.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004661/1 | 12.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оформлены документы |
| З_ТП/01658/1/07.19 | 12.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01659/1/07.19 | 12.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004665/1 | 12.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0004666/1 | 12.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0004668/1 | 12.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0004671/1 | 12.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0004680/1 | 12.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Vx_СП/0004681/1 | 15.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004685/1 | 15.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004688/1 | 15.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оформлены документы |
| Vx_СП/0004689/1 | 15.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0004690/1 | 15.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/01663/1/07.19 | 15.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004692/1 | 15.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0004693/1 | 15.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/01665/1/07.19 | 15.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004696/1 | 15.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|---|---|----------------|----------------------------|----------------------------|
| З_ТП/01666/1/07.19 | 15.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение | | |
| Вх_СП/0004698/1 | 15.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | |
| Вх_СП/0004699/20 | 15.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | |
| Вх_СП/0004700/1 | 15.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | оформлены документы | |
| З_ТП/01667/1/07.19 | 15.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0004706/1 | 15.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| Вх_СП/0004707/1 | 15.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования | |
| Вх_СП/0004708/1 | 15.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/01670/1/07.19 | 15.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01672/1/07.19 | 15.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01673/1/07.19 | 15.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0004715/1 | 15.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Вх_СП/0004716/1 | 15.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Вх_СП/0004717/1 | 16.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| З_ТП/01674/1/07.19 | 16.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Вх_СП/0004719/1 | 16.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оформлены документы | |
| З_ТП/01675/1/07.19 | 16.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Вх_СП/0004721/1 | 16.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| Вх_СП/0004723/1 | 16.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования | |
| КВ_Обр/0000135/1 | 16.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0004724/1 | 16.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| З_ТП/01678/1/07.19 | 16.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0004726/20 | 16.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Вх_СП/0004728/1 | 16.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Вх_СП/0004731/1 | 16.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0004734/1 | 16.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оформлены документы | |
| Вх_СП/0004736/1 | 16.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| Вх_СП/0004737/1 | 16.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Вх_СП/0004747/1 | 16.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Вх_СП/0004748/1 | 16.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| Вх_СП/0004750/1 | 16.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Vx_СП/0004751/1 | 16.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | | | |
| З_ТП/01681/1/07.19 | 16.07.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | |
| З_ТП/01682/1/07.19 | 16.07.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | | |
| З_ТП/01683/1/07.19 | 16.07.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | |
| З_ТП/01685/1/07.19 | 16.07.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | |
| З_ТП/01686/1/07.19 | 16.07.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | |
| З_ТП/01687/1/07.19 | 17.07.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0004757/1 | 17.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оформлены документы | | |
| Vx_СП/0004759/1 | 17.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | |
| Vx_СП/0004760/1 | 17.07.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0004761/1 | 17.07.2019 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство | |
| Vx_СП/0004762/1 | 17.07.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004763/1 | 17.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Vx_СП/0004764/1 | 17.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0004765/1 | 17.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/01688/1/07.19 | 17.07.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01689/1/07.19 | 17.07.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004768/1 | 17.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0004772/1 | 17.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | оформлены документы |
| Vx_СП/0004773/1 | 17.07.2019 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/01693/1/07.19 | 17.07.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01694/1/07.19 | 17.07.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01695/1/07.19 | 17.07.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01696/1/07.19 | 17.07.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004782/1 | 17.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0004784/1 | 18.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | оформлены документы |
| Vx_СП/0004786/1 | 18.07.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004794/1 | 18.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/01698/1/07.19 | 18.07.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01701/1/07.19 | 18.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/01702/1/07.19 | 18.07.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | подключение |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|----------------------------|
| З_ТП/01703/1/07.19 | 18.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01704/1/07.19 | 19.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01705/1/07.19 | 19.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01706/1/07.19 | 19.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01707/1/07.19 | 19.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01708/1/07.19 | 19.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01710/1/07.19 | 19.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0004866/1 | 19.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0004877/1 | 19.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0004880/1 | 19.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0004881/20 | 19.07.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/01714/1/07.19 | 19.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01715/1/07.19 | 19.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01716/1/07.19 | 19.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0004884/1 | 19.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0004885/1 | 19.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Вх_СП/0004888/1 | 19.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | монтаж |
| Вх_СП/0004889/1 | 19.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | монтаж |
| З_ТП/01718/1/07.19 | 19.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01719/1/07.19 | 19.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01720/1/07.19 | 19.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01721/1/07.19 | 19.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0004893/1 | 19.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/01723/1/07.19 | 19.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01725/1/07.19 | 22.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01726/1/07.19 | 22.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01727/1/07.19 | 22.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01728/1/07.19 | 22.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/01729/1/07.19 | 22.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/01732/1/07.19 | 22.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0004903/1 | 22.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0004904/1 | 22.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Вх_СП/0004905/1 | 22.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0004907/1 | 22.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0004908/1 | 22.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | монтаж |
| З_ТП/01734/1/07.19 | 22.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0004912/1 | 22.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---------------------------|
| Vx_СП/0004913/1 | 22.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/01737/1/07.19 | 22.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004919/1 | 22.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/01740/1/07.19 | 22.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01741/1/07.19 | 22.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01742/1/07.19 | 22.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004922/1 | 23.07.2019 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/01744/1/07.19 | 23.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004934/1 | 23.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0004937/1 | 23.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0004941/1 | 23.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0004943/1 | 23.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/01745/1/07.19 | 23.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004944/1 | 23.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/01747/1/07.19 | 23.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01748/1/07.19 | 23.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01749/1/07.19 | 23.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01750/1/07.19 | 23.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0004959/1 | 23.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0004960/1 | 23.07.2019 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| Vx_СП/0004969/1 | 23.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | оформлены документы |
| Vx_СП/0004970/1 | 23.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0004971/1 | 23.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Vx_СП/0004973/1 | 23.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/01752/1/07.19 | 23.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01753/1/07.19 | 23.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01754/1/07.19 | 23.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0004976/1 | 24.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0004979/1 | 24.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | оформлены документы |
| Vx_СП/0004981/20 | 24.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0004982/1 | 24.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/01755/1/07.19 | 24.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01756/1/07.19 | 24.07.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---------------------------|
| З_ТП/01806/1/07.19 | 29.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01810/1/07.19 | 29.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | подключение |
| З_ТП/01811/1/07.19 | 29.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01812/1/07.19 | 29.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | подключение |
| Вх_СП/0005120/1 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0005121/1 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/01813/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01814/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01815/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01816/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01817/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01818/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01819/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01820/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01821/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01822/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01823/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01824/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0005122/1 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/01825/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01826/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01827/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01828/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01829/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01830/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01831/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | подключение |
| Вх_СП/0005131/1 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/01832/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0005136/1 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0005141/1 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | подключение |
| Вх_СП/0005143/20 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0005144/1 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | направлен ответ |
| Вх_СП/0005148/1 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | подключение |
| З_ТП/01833/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01834/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01835/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01836/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01837/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01838/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01839/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|----------------------|----------------------------|
| З_ТП/01840/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0005150/1 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | обследование ПУ | |
| Вх_СП/0005151/1 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оформлены документы | |
| Вх_СП/0005152/1 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Вх_СП/0005153/1 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| З_ТП/01844/1/07.19 | 30.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0005154/1 | 31.07.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| Вх_СП/0005155/1 | 31.07.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |
| З_ТП/01845/1/07.19 | 31.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01846/1/07.19 | 31.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01847/1/07.19 | 31.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0005157/1 | 31.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0005158/1 | 31.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0005160/1 | 31.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | заключен договор |
| Вх_СП/0005162/1 | 31.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Вх_СП/0005169/1 | 31.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0005170/1 | 31.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/01856/1/07.19 | 31.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01858/1/07.19 | 31.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01861/1/07.19 | 31.07.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Вх_СП/0005171/1 | 31.07.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0005180/1 | 01.08.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| З_ТП/01863/1/08.19 | 01.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Вх_СП/0005182/1 | 01.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0005183/1 | 01.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0005185/1 | 01.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Вх_СП/0005186/1 | 01.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0005187/1 | 01.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/01867/1/08.19 | 01.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0005188/1 | 01.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/01868/1/08.19 | 01.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01869/1/08.19 | 01.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0005193/1 | 01.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0005194/1 | 01.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|---|---|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| З_ТП/01871/1/08.19 | 01.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ | | | |
| Вх_СП/0005195/1 | 01.08.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | | |
| З_ТП/01874/1/08.19 | 01.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | | | |
| З_ТП/01875/1/08.19 | 01.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | | | |
| З_ТП/01876/1/08.19 | 01.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | | | |
| З_ТП/01877/1/08.19 | 01.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | | | |
| Вх_СП/0005203/1 | 02.08.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ | | |
| Вх_СП/0005204/20 | 02.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | | |
| Вх_СП/0005211/1 | 02.08.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| Вх_СП/0005212/1 | 02.08.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования | |
| Вх_СП/0005213/1 | 02.08.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования | |
| З_ТП/01880/1/08.19 | 02.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0005214/1 | 02.08.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | заключен договор | |
| Вх_СП/0005217/1 | 02.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Вх_СП/0005225/1 | 02.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство | |
| З_ТП/01882/1/08.19 | 02.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01883/1/08.19 | 02.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0005232/1 | 02.08.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| Вх_СП/0005235/1 | 02.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01884/1/08.19 | 02.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01886/1/08.19 | 02.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01888/1/08.19 | 05.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01893/1/08.19 | 05.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/01894/1/08.19 | 05.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Вх_СП/0005240/1 | 05.08.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/01898/1/08.19 | 05.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/01900/1/08.19 | 05.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/01901/1/08.19 | 05.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Вх_СП/0005244/20 | 05.08.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0005246/1 | 05.08.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0005248/1 | 05.08.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0005251/1 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0005256/1 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Вх_СП/0005266/1 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0005273/1 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/01906/1/08.19 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01907/1/08.19 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01908/1/08.19 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01909/1/08.19 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Vx_СП/0005278/1 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | | | | | | | | | | |
| Vx_СП/0005279/1 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала | | | | | | | | | | |
| Vx_СП/0005280/1 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ | | | | | | | | | |
| Vx_СП/0005281/1 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ | | | | | | | | |
| З_ТП/01911/1/08.19 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | | | | | |
| Vx_СП/0005282/1 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | | | | | |
| З_ТП/01912/1/08.19 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | | | | | |
| З_ТП/01913/1/08.19 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | | |
| З_ТП/01914/1/08.19 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | |
| З_ТП/01915/1/08.19 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | |
| Vx_СП/0005285/1 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | |
| Vx_СП/0005286/1 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Vx_СП/0005288/1 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Vx_СП/0005289/1 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| З_ТП/01918/1/08.19 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01919/1/08.19 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0005292/1 | 06.08.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| З_ТП/01920/1/08.19 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01921/1/08.19 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0005297/1 | 06.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| Vx_СП/0005301/1 | 07.08.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| З_ТП/01923/1/08.19 | 07.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0005306/1 | 07.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/01929/1/08.19 | 07.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01930/1/08.19 | 07.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0005308/1 | 07.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0005309/1 | 07.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0005311/1 | 07.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/01932/1/08.19 | 07.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01933/1/08.19 | 07.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0005316/1 | 07.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01937/1/08.19 | 08.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0005350/1 | 08.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0005353/1 | 08.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0005354/31 | 08.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/01939/1/08.19 | 08.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Vx_СП/0005356/1 | 08.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | |
| Vx_СП/0005362/1 | 08.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| З_ТП/01940/1/08.19 | 08.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0005363/1 | 08.08.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0005364/1 | 08.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | выполнены ремонтные работы | |
| Vx_СП/0005367/1 | 08.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | согласование проекта | |
| Vx_СП/0005371/1 | 08.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | оказана услуга | |
| З_ТП/01941/1/08.19 | 08.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0005374/1 | 08.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/01942/1/08.19 | 08.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01943/1/08.19 | 08.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| З_ТП/01944/1/08.19 | 08.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01948/1/08.19 | 08.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| Vx_СП/0005397/1 | 09.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| З_ТП/01949/1/08.19 | 09.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0005423/1 | 09.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | монтаж |
| З_ТП/01950/1/08.19 | 09.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01951/1/08.19 | 09.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01952/1/08.19 | 09.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01953/1/08.19 | 09.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0005424/1 | 09.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | испытания оборудования |
| Vx_СП/0005430/1 | 09.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/01956/1/08.19 | 09.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01957/1/08.19 | 09.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01958/1/08.19 | 09.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| З_ТП/01959/1/08.19 | 09.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01960/1/08.19 | 09.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01961/1/08.19 | 09.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| Vx_СП/0005433/1 | 09.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0005434/1 | 09.08.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | благоустройство |
| З_ТП/01962/1/08.19 | 09.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0005436/1 | 09.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0005437/1 | 09.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | выполнены ремонтные работы |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| Vx_СП/0005439/1 | 09.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | | |
| З_ТП/01965/1/08.19 | 09.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | | |
| Vx_СП/0005445/1 | 09.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0005456/1 | 09.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0005457/1 | 12.08.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/01967/1/08.19 | 12.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0005458/1 | 12.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0005459/1 | 12.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0005460/1 | 12.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0005461/1 | 12.08.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |
| З_ТП/01969/1/08.19 | 12.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0005466/1 | 12.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/01974/1/08.19 | 12.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/01975/1/08.19 | 12.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0005469/1 | 12.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/01977/1/08.19 | 12.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01978/1/08.19 | 12.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0005471/1 | 12.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/01982/1/08.19 | 12.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/01983/1/08.19 | 12.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0005478/1 | 12.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0005485/1 | 12.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0005486/1 | 12.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| Vx_СП/0005487/1 | 12.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0005488/1 | 12.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0005489/1 | 13.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0005491/1 | 13.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0005493/1 | 13.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0005497/1 | 13.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0005510/1 | 13.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/01985/1/08.19 | 13.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|---|---|---|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|---|---|----------------------------|
| Vx_СП/0005609/1 | 16.08.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Vx_СП/0005611/1 | 16.08.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Vx_СП/0005613/1 | 16.08.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Vx_СП/0005628/20 | 19.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0005632/1 | 19.08.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/02032/1/08.19 | 19.08.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | подключение |
| Vx_СП/0005633/1 | 19.08.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0005634/1 | 19.08.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/02035/1/08.19 | 19.08.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | подключение |
| З_ТП/02037/1/08.19 | 19.08.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02040/1/08.19 | 19.08.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0005640/1 | 19.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | обследование ПУ |
| Vx_СП/0005642/1 | 19.08.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0005643/1 | 19.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0005653/1 | 19.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | обследование ПУ |
| Vx_СП/0005654/1 | 19.08.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | подключение |
| Vx_СП/0005658/1 | 19.08.2019 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| Vx_СП/0005659/1 | 20.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/02043/1/08.19 | 20.08.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | подключение |
| Vx_СП/0005662/20 | 20.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | обследование ПУ |
| З_ТП/02045/1/08.19 | 20.08.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02046/1/08.19 | 20.08.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | подключение |
| Vx_СП/0005665/1 | 20.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Vx_СП/0005669/1 | 20.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0005671/1 | 20.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02049/1/08.19 | 20.08.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0005673/1 | 20.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0005674/1 | 20.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| Vx_СП/0005677/1 | 20.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| Vx_СП/0005679/1 | 20.08.2019 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| Vx_СП/0005681/1 | 20.08.2019 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | подключение |
| З_ТП/02052/1/08.19 | 21.08.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0005685/1 | 21.08.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0005690/1 | 21.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0005691/1 | 21.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0005693/1 | 21.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02054/1/08.19 | 21.08.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|------------------------|----------------------------|
| Vx_СП/0005695/1 | 21.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение | |
| Vx_СП/0005697/1 | 21.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0005701/1 | 21.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0005707/1 | 21.08.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования | |
| Vx_СП/0005709/1 | 21.08.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования | |
| Vx_СП/0005717/1 | 21.08.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования | |
| Vx_СП/0005723/1 | 21.08.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала | |
| Vx_СП/0005737/1 | 22.08.2019 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение | |
| З_ТП/02057/1/08.19 | 22.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ | |
| З_ТП/02059/1/08.19 | 22.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ | |
| З_ТП/02060/1/08.19 | 22.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ | |
| З_ТП/02061/1/08.19 | 22.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0005749/1 | 22.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ | |
| З_ТП/02062/1/08.19 | 22.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0005753/1 | 22.08.2019 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| З_ТП/02063/1/08.19 | 22.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение | |
| Vx_СП/0005756/1 | 22.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0005765/20 | 22.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0005766/1 | 22.08.2019 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02064/1/08.19 | 22.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ | |
| З_ТП/02065/1/08.19 | 22.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0005779/1 | 22.08.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0005781/1 | 23.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/02066/1/08.19 | 23.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0005783/1 | 23.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/02067/1/08.19 | 23.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ | |
| З_ТП/02068/1/08.19 | 23.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение | |
| Vx_СП/0005784/1 | 23.08.2019 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| Vx_СП/0005788/1 | 23.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0005789/1 | 23.08.2019 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0005790/1 | 23.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0005796/1 | 23.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02071/1/08.19 | 23.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02073/1/08.19 | 23.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|--|---|-------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| З_ТП/02075/1/08.19 | 23.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | выданы ТУ | | | |
| З_ТП/02076/1/08.19 | 23.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ | | | |
| З_ТП/02077/1/08.19 | 23.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | | | |
| Вх_СП/0005810/1 | 23.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | | | |
| Вх_СП/0005821/1 | 23.08.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство | | |
| Вх_СП/0005826/1 | 23.08.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования | | |
| Вх_СП/0005827/1 | 23.08.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | |
| Вх_СП/0005828/1 | 23.08.2019 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | | |
| Вх_СП/0005829/1 | 23.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| З_ТП/02080/1/08.19 | 26.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/02081/1/08.19 | 26.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02082/1/08.19 | 26.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Вх_СП/0005838/1 | 26.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Вх_СП/0005839/1 | 26.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02084/1/08.19 | 26.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0005840/1 | 26.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0005841/1 | 26.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0005842/1 | 26.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/02086/1/08.19 | 26.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02087/1/08.19 | 26.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02088/1/08.19 | 26.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0005843/1 | 26.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02089/1/08.19 | 26.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02092/1/08.19 | 26.08.2019 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0005845/1 | 26.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Вх_СП/0005850/1 | 26.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/02096/1/08.19 | 26.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02097/1/08.19 | 26.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0005855/1 | 26.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02098/1/08.19 | 26.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02099/1/08.19 | 26.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Вх_СП/0005857/1 | 26.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0005868/1 | 26.08.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0005871/1 | 27.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0005872/20 | 27.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------|----------------------------|
| Vx_СП/0005931/1 | 29.08.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| З_ТП/02123/1/08.19 | 29.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0005932/1 | 29.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0005934/1 | 29.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/02126/1/08.19 | 29.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02127/1/08.19 | 29.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02128/1/08.19 | 29.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0005945/1 | 29.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0005947/1 | 29.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02130/1/08.19 | 29.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02131/1/08.19 | 29.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02132/1/08.19 | 29.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0005949/1 | 29.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0005950/1 | 29.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0005951/1 | 29.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0005952/1 | 29.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0005956/1 | 30.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0005960/1 | 30.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02134/1/08.19 | 30.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0005963/1 | 30.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0005967/1 | 30.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0005968/1 | 30.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0005971/1 | 30.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/02137/1/08.19 | 30.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0005972/1 | 30.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | заключен договор |
| Vx_СП/0005975/1 | 30.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| Vx_СП/0005977/1 | 30.08.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| Vx_СП/0005981/1 | 30.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0005982/1 | 30.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02138/1/08.19 | 30.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02139/1/08.19 | 30.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02140/1/08.19 | 30.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02141/1/08.19 | 30.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|-------------------------------|
| З_ТП/02142/1/08.19 | 30.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0005989/1 | 30.08.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | допуск персонала |
| З_ТП/02144/1/08.19 | 30.08.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02145/1/09.19 | 02.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02146/1/09.19 | 02.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0006037/1 | 02.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/02149/1/09.19 | 02.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/02150/1/09.19 | 02.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02151/1/09.19 | 02.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02152/1/09.19 | 02.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02153/1/09.19 | 02.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02154/1/09.19 | 02.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0006054/1 | 02.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0006055/1 | 02.09.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |
| З_ТП/02155/1/09.19 | 02.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02156/1/09.19 | 02.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0006057/1 | 02.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/02157/1/09.19 | 02.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0006059/1 | 02.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02158/1/09.19 | 02.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/02159/1/09.19 | 02.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02161/1/09.19 | 03.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0006068/1 | 03.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0006074/1 | 03.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02164/1/09.19 | 03.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0006084/1 | 03.09.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |
| Вх_СП/0006085/1 | 03.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0006089/31 | 03.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | направлен ответ |
| Вх_СП/0006090/1 | 03.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0006093/1 | 03.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02166/1/09.19 | 03.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0006095/1 | 03.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02168/1/09.19 | 03.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Vx_СП/0006174/1 | 05.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | | | |
| З_ТП/02183/1/09.19 | 05.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | | |
| Vx_СП/0006176/1 | 05.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | | | |
| Vx_СП/0006177/1 | 05.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования | | |
| Vx_СП/0006178/1 | 05.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | | |
| Vx_СП/0006179/1 | 05.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | | |
| Vx_СП/0006187/1 | 06.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| З_ТП/02185/1/09.19 | 06.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/02186/1/09.19 | 06.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0006189/1 | 06.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0006190/31 | 06.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0006191/1 | 06.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0006192/1 | 06.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02188/1/09.19 | 06.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02189/1/09.19 | 06.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0006194/1 | 06.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0006197/1 | 06.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0006198/1 | 06.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/02190/1/09.19 | 06.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02191/1/09.19 | 06.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02192/1/09.19 | 06.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02199/1/09.19 | 06.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0006203/1 | 06.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0006204/1 | 06.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0006208/1 | 06.09.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0006210/1 | 06.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/02203/1/09.19 | 09.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02204/1/09.19 | 09.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0006221/1 | 09.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/02206/01/09.19 | 09.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02207/1/09.19 | 09.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02210/1/09.19 | 09.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0006231/1 | 09.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0006232/1 | 09.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02216/1/09.19 | 09.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0006235/1 | 09.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|-------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|-------------|
| З_ТП/02217/1/09.19 | 09.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | подключение | | | | | | | | |
| Вх_СП/0006236/1 | 09.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | выданы ТУ | | | | | | | | |
| Вх_СП/0006237/1 | 09.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | выданы ТУ | | | | | | | | |
| Вх_СП/0006243/1 | 09.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | | | | | | |
| Вх_СП/0006244/1 | 09.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | | | | | | |
| Вх_СП/0006268/1 | 10.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | | | | | |
| Вх_СП/0006271/1 | 10.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | | | | | |
| Вх_СП/0006274/1 | 10.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | | | | | |
| З_ТП/02224/1/09.19 | 10.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | | | | |
| Вх_СП/0006301/1 | 10.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | | | | |
| Вх_СП/0006303/1 | 10.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | | | | |
| Вх_СП/0006305/1 | 10.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала | | | | | |
| Вх_СП/0006306/1 | 10.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | | |
| Вх_СП/0006307/1 | 10.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | | | |
| Вх_СП/0006309/1 | 10.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | | | |
| З_ТП/02225/1/09.19 | 10.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | | |
| Вх_СП/0006314/1 | 10.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | | | |
| Вх_СП/0006316/1 | 10.09.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ | | | | |
| З_ТП/02227/1/09.19 | 11.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | | | |
| Вх_СП/0006325/1 | 11.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | | |
| Вх_СП/0006328/1 | 11.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | | |
| З_ТП/02228/1/09.19 | 11.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | |
| Вх_СП/0006329/1 | 11.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | |
| З_ТП/02229/1/09.19 | 11.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | |
| З_ТП/02230/1/09.19 | 11.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/02231/1/09.19 | 11.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0006333/1 | 11.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж | |
| З_ТП/02233/1/09.19 | 11.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0006334/1 | 11.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| З_ТП/02234/1/09.19 | 11.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------|-----------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Vx_СП/0006337/1 | 11.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | | | | |
| З_ТП/02235/1/09.19 | 11.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | | |
| Vx_СП/0006338/1 | 11.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | | |
| Vx_СП/0006340/1 | 12.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | |
| Vx_СП/0006341/1 | 12.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | |
| З_ТП/02238/1/09.19 | 12.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | |
| З_ТП/02240/1/09.19 | 12.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | |
| З_ТП/02241/1/09.19 | 12.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | |
| Vx_СП/0006347/1 | 12.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | |
| Vx_СП/0006350/1 | 12.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | | |
| З_ТП/02243/1/09.19 | 12.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | |
| З_ТП/02245/1/09.19 | 12.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | | |
| Vx_СП/0006356/1 | 12.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| Vx_СП/0006357/1 | 12.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Vx_СП/0006358/1 | 12.09.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ | |
| З_ТП/02246/1/09.19 | 12.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0006363/1 | 13.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | заключен договор | |
| З_ТП/02247/1/09.19 | 13.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/02248/1/09.19 | 13.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0006369/1 | 13.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| З_ТП/02251/1/09.19 | 13.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/02252/1/09.19 | 13.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/02253/1/09.19 | 13.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0006372/1 | 13.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0006373/01 | 13.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0006377/1 | 13.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0006378/1 | 13.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02258/1/09.19 | 13.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/02259/1/09.19 | 13.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/02260/1/09.19 | 13.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0006383/1 | 13.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0006384/1 | 13.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|---|----------------------------|
| Bx_СП/0006387/1 | 13.09.2019 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |
| Bx_СП/0006391/1 | 13.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Bx_СП/0006392/1 | 13.09.2019 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |
| Bx_СП/0006394/1 | 16.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Bx_СП/0006395/1 | 16.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Bx_СП/0006396/1 | 16.09.2019 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |
| Bx_СП/0006399/1 | 16.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| З_ТП/02262/1/09.19 | 16.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Bx_СП/0006413/1 | 16.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Bx_СП/0006425/1 | 16.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Bx_СП/0006426/1 | 16.09.2019 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | заключен договор |
| З_ТП/02263/1/09.19 | 16.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/02264/1/09.19 | 16.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Bx_СП/0006427/1 | 16.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Bx_СП/0006429/1 | 16.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/02267/1/09.19 | 16.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/02268/1/09.19 | 16.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02270/1/09.19 | 16.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Bx_СП/0006434/1 | 16.09.2019 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |
| З_ТП/02273/1/09.19 | 16.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02274/1/09.19 | 16.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Bx_СП/0006453/1 | 16.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Bx_СП/0006454/1 | 16.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Bx_СП/0006457/1 | 16.09.2019 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Bx_СП/0006458/1 | 16.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | обследование ПУ |
| З_ТП/02275/1/09.19 | 16.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Bx_СП/0006459/1 | 17.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Bx_СП/0006464/1 | 17.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Bx_СП/0006471/1 | 17.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | оформлены документы |
| Bx_СП/0006480/1 | 17.09.2019 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------------|
| Vx_СП/0006483/1 | 17.09.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02277/1/09.19 | 17.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02278/1/09.19 | 17.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0006484/20 | 17.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| З_ТП/02279/1/09.19 | 17.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| З_ТП/02280/1/09.19 | 17.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02281/1/09.19 | 17.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| Vx_СП/0006488/1 | 17.09.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/02283/1/09.19 | 17.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| Vx_СП/0006497/1 | 17.09.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02284/1/09.19 | 17.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| З_ТП/02285/1/09.19 | 17.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02286/1/09.19 | 17.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02287/1/09.19 | 17.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02288/1/09.19 | 17.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02289/1/09.19 | 17.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02290/1/09.19 | 17.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02291/1/09.19 | 17.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02292/1/09.19 | 17.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02293/1/09.19 | 17.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0006498/1 | 17.09.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | предоставление спецтехники |
| Vx_СП/0006499/1 | 17.09.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | допуск персонала |
| З_ТП/02294/1/09.19 | 18.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| Vx_СП/0006511/1 | 18.09.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0006512/1 | 18.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0006513/1 | 18.09.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02295/1/09.19 | 18.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| З_ТП/02297/1/09.19 | 18.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| Vx_СП/0006515/1 | 18.09.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | подключение |
| З_ТП/02298/1/09.19 | 18.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| З_ТП/02300/1/09.19 | 18.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02301/1/09.19 | 18.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02302/1/09.19 | 18.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02303/1/09.19 | 18.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02304/1/09.19 | 18.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02305/1/09.19 | 18.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02306/1/09.19 | 18.09.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0006532/1 | 18.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | согласование проекта |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|----------------------------|
| З_ТП/02331/1/09.19 | 20.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02333/1/09.19 | 20.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/02335/1/09.19 | 20.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0006595/1 | 20.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02336/1/09.19 | 20.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0006597/20 | 23.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02337/1/09.19 | 23.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0006619/1 | 23.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02338/1/09.19 | 23.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | подключение |
| Вх_СП/0006625/1 | 23.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | подключение |
| Вх_СП/0006626/1 | 23.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0006627/1 | 23.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02340/1/09.19 | 23.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | подключение |
| З_ТП/02341/1/09.19 | 23.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02342/1/09.19 | 23.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02343/1/09.19 | 23.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02344/1/09.19 | 23.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0006632/1 | 23.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/02346/1/09.19 | 23.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | подключение |
| Вх_СП/0006634/1 | 23.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/02347/1/09.19 | 23.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0006635/1 | 23.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0006643/1 | 24.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0006644/1 | 24.09.2019 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/02349/1/09.19 | 24.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02351/1/09.19 | 24.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02352/1/09.19 | 24.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0006680/1 | 24.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0006682/1 | 24.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02355/1/09.19 | 24.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0006692/1 | 24.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|------------------------|----------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Vx_СП/0006694/1 | 24.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования | | | | | | | |
| Vx_СП/0006700/1 | 24.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | | | | | |
| Vx_СП/0006729/1 | 24.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала | | | | | |
| Vx_СП/0006738/1 | 24.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | | | | |
| Vx_СП/0006739/1 | 24.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | | | | |
| Vx_СП/0006740/1 | 24.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала | | | | | |
| З_ТП/02358/1/09.19 | 24.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | | | | |
| Vx_СП/0006745/1 | 24.09.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | | | |
| Vx_СП/0006749/1 | 24.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | |
| Vx_СП/0006751/1 | 25.09.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники | | |
| Vx_СП/0006757/1 | 25.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | |
| З_ТП/02360/1/09.19 | 25.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0006765/1 | 25.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| Vx_СП/0006766/1 | 25.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0006767/1 | 25.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Vx_СП/0006768/1 | 25.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| KB_Прч/0000407/1 | 25.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| З_ТП/02361/1/09.19 | 25.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0006773/1 | 25.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/02362/1/09.19 | 25.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/02363/1/09.19 | 25.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0006774/1 | 25.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0006776/1 | 25.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0006782/1 | 25.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Vx_СП/0006784/1 | 25.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала | |
| Vx_СП/0006786/1 | 25.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| Vx_СП/0006793/1 | 25.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| З_ТП/02367/1/09.19 | 26.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0006802/1 | 26.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|---|---|--|---|---|----------------------------|
| З_ТП/02369/1/09.19 | 26.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0006807/1 | 26.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | обследование ПУ |
| Вх_СП/0006809/1 | 26.09.2019 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |
| Вх_СП/0006810/1 | 26.09.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0006813/1 | 26.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0006815/1 | 26.09.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/02371/1/09.19 | 26.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0006816/1 | 26.09.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0006825/1 | 26.09.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0006826/1 | 26.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0006827/1 | 26.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0006828/1 | 26.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0006829/1 | 26.09.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/02373/1/09.19 | 26.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0006830/1 | 26.09.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| Вх_СП/0006832/1 | 26.09.2019 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0006833/1 | 26.09.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Вх_СП/0006835/1 | 27.09.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02374/1/09.19 | 27.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0006842/1 | 27.09.2019 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |
| З_ТП/02377/1/09.19 | 27.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0006845/1 | 27.09.2019 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |
| З_ТП/02378/1/09.19 | 27.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0006847/1 | 27.09.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0006848/1 | 27.09.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0006849/1 | 27.09.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Вх_СП/0006850/1 | 27.09.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0006852/1 | 27.09.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02387/1/09.19 | 27.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0006855/1 | 27.09.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/02389/1/09.19 | 27.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02390/1/09.19 | 27.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02391/1/09.19 | 27.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02392/1/09.19 | 27.09.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| З_ТП/02393/1/09.19 | 27.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ | | | | |
| З_ТП/02394/1/09.19 | 27.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ | | | |
| Вх_СП/0006862/1 | 27.09.2019 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | заключен договор | | | | |
| З_ТП/02395/1/09.19 | 27.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение | | | | |
| З_ТП/02396/1/09.19 | 30.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение | | | | |
| Вх_СП/0006871/1 | 30.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | | |
| З_ТП/02398/1/09.19 | 30.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ | | | |
| Вх_СП/0006873/1 | 30.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | |
| Вх_СП/0006874/1 | 30.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | |
| Вх_СП/0006875/1 | 30.09.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | |
| Вх_СП/0006883/1 | 30.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | обследование ПУ | | |
| З_ТП/02400/1/09.19 | 30.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | подключение | |
| З_ТП/02403/1/09.19 | 30.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02406/1/09.19 | 30.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02407/1/09.19 | 30.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02408/1/09.19 | 30.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02409/1/09.19 | 30.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02410/1/09.19 | 30.09.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02411/1/10.19 | 01.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | подключение |
| З_ТП/02413/1/10.19 | 01.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | подключение |
| Вх_СП/0006890/1 | 01.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0006893/1 | 01.10.2019 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |
| Вх_СП/0006894/1 | 01.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0006895/1 | 01.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0006896/1 | 01.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0006901/1 | 01.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | монтаж |
| Вх_СП/0006902/1 | 01.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | допуск персонала |
| З_ТП/02416/1/10.19 | 01.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | подключение |
| З_ТП/02417/1/10.19 | 01.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | подключение |
| З_ТП/02420/1/10.19 | 01.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02422/1/10.19 | 01.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02423/1/10.19 | 01.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02425/1/10.19 | 01.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | подключение |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|-------------------------------|
| З_ТП/02428/1/10.19 | 02.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02429/1/10.19 | 02.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/02430/1/10.19 | 02.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/02433/1/10.19 | 02.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0006933/1 | 02.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | оказана услуга |
| Вх_СП/0006934/1 | 02.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | обследование ПУ |
| Вх_СП/0006935/1 | 02.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | обследование ПУ |
| Вх_СП/0006937/1 | 02.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Вх_СП/0006938/1 | 02.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | обследование ПУ |
| З_ТП/02434/1/10.19 | 02.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02435/1/10.19 | 02.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0006941/1 | 02.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0006942/1 | 02.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| З_ТП/02437/1/10.19 | 02.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02438/1/10.19 | 02.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02439/1/10.19 | 02.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0006948/1 | 02.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0006955/1 | 02.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0006958/1 | 02.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0006959/1 | 02.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0006960/1 | 02.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | обследование ПУ |
| Вх_СП/0006962/1 | 02.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| Вх_СП/0006964/1 | 02.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0006965/1 | 02.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0006967/1 | 03.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0006969/1 | 03.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02441/1/10.19 | 03.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0006970/1 | 03.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0006971/1 | 03.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0006973/1 | 03.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/02442/1/10.19 | 03.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02443/1/10.19 | 03.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| З_ТП/02445/1/10.19 | 03.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение | | |
| Вх_СП/0006982/1 | 03.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | |
| Вх_СП/0006985/1 | 03.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| Вх_СП/0006986/1 | 03.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала | |
| З_ТП/02448/1/10.19 | 03.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/02450/1/10.19 | 03.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/02452/1/10.19 | 03.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/02454/1/10.19 | 03.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/02455/1/10.19 | 03.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| Вх_СП/0006993/1 | 03.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/02456/1/10.19 | 03.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02457/1/10.19 | 03.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0006998/1 | 03.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Вх_СП/0006999/1 | 03.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/02458/1/10.19 | 04.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02459/1/10.19 | 04.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0007024/1 | 04.10.2019 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | благоустройство |
| З_ТП/02460/1/10.19 | 04.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Вх_СП/0007041/1 | 04.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0007044/1 | 04.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Вх_СП/0007045/1 | 04.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0007047/1 | 04.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02462/1/10.19 | 04.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02463/1/10.19 | 04.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0007056/1 | 04.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0007057/1 | 04.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0007059/1 | 04.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/02464/1/10.19 | 04.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02466/1/10.19 | 04.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02467/1/10.19 | 04.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Вх_СП/0007071/1 | 04.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0007072/1 | 04.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0007073/1 | 04.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0007075/1 | 04.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0007076/1 | 04.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|--|---|---|-----------|------------------------|----------------------------|
| З_ТП/02469/1/10.19 | 07.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ | | |
| З_ТП/02470/1/10.19 | 07.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ | |
| З_ТП/02471/1/10.19 | 07.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение | |
| Вх_СП/0007086/1 | 07.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | испытания оборудования | |
| Вх_СП/0007092/1 | 07.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | оказана услуга | |
| Вх_СП/0007096/1 | 07.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Вх_СП/0007100/1 | 07.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Вх_СП/0007103/1 | 07.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | обследование ПУ | |
| Вх_СП/0007105/1 | 07.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02475/1/10.19 | 08.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02476/1/10.19 | 08.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02477/1/10.19 | 08.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02479/1/10.19 | 08.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Вх_СП/0007117/1 | 08.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/02481/1/10.19 | 08.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02484/1/10.19 | 08.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02485/1/10.19 | 08.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02486/1/10.19 | 08.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02489/1/10.19 | 08.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Вх_СП/0007139/1 | 08.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0007140/1 | 08.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Вх_СП/0007141/1 | 08.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/02490/1/10.19 | 09.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02491/1/10.19 | 09.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0007153/1 | 09.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Вх_СП/0007155/1 | 09.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02492/1/10.19 | 09.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02493/1/10.19 | 09.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02494/1/10.19 | 09.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02496/1/10.19 | 09.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0007163/1 | 09.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0007164/1 | 09.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0007169/1 | 09.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0007170/1 | 09.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|-----------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Vx_СП/0007171/1 | 09.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж | | | |
| З_ТП/02498/1/10.19 | 09.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | |
| Vx_СП/0007172/1 | 09.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования | | |
| З_ТП/02499/1/10.19 | 09.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | |
| Vx_СП/0007177/1 | 09.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | | |
| Vx_СП/0007179/1 | 09.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | | |
| Vx_СП/0007180/1 | 09.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ | |
| Vx_СП/0007181/1 | 09.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| Vx_СП/0007182/1 | 09.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0007183/1 | 09.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0007184/1 | 09.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0007185/1 | 09.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0007187/1 | 10.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/02502/1/10.19 | 10.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0007190/1 | 10.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0007193/1 | 10.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0007200/1 | 10.10.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |
| Vx_СП/0007202/1 | 10.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| З_ТП/02505/1/10.19 | 10.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0007205/1 | 10.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |
| Vx_СП/0007207/1 | 10.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| З_ТП/02508/1/10.19 | 10.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/02509/1/10.19 | 10.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0007210/1 | 10.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0007212/1 | 10.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0007215/1 | 10.10.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0007216/1 | 10.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0007217/1 | 10.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/02510/1/10.19 | 10.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/02511/1/10.19 | 11.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0007221/1 | 11.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0007222/1 | 11.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0007223/1 | 11.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| З_ТП/02512/1/10.19 | 11.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------------|----------------------------|
| Vx_СП/0007225/1 | 11.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| З_ТП/02514/1/10.19 | 11.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/02515/1/10.19 | 11.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/02516/1/10.19 | 11.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0007228/1 | 11.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0007232/1 | 11.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/02519/1/10.19 | 11.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/02520/1/10.19 | 11.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/02521/1/10.19 | 11.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/02522/1/10.19 | 11.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/02523/1/10.19 | 11.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0007241/1 | 11.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0007242/1 | 11.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0007243/1 | 11.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0007244/1 | 11.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0007246/1 | 11.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/02526/1/10.19 | 14.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0007250/1 | 14.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0007252/1 | 14.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0007253/1 | 14.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0007256/1 | 14.10.2019 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0007257/1 | 14.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0007258/1 | 14.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0007259/1 | 14.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0007260/1 | 14.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0007261/1 | 14.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/02528/1/10.19 | 14.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0007263/1 | 14.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02529/1/10.19 | 14.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0007264/1 | 14.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/02530/1/10.19 | 14.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0007277/1 | 14.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02532/1/10.19 | 14.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|-------------|----------------------------|
| З_ТП/02533/1/10.19 | 14.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение | |
| З_ТП/02534/1/10.19 | 14.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0007280/1 | 14.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0007281/1 | 14.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0007282/1 | 14.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Вх_СП/0007283/1 | 14.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/02535/1/10.19 | 15.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02536/1/10.19 | 15.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02537/1/10.19 | 15.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Вх_СП/0007328/1 | 15.10.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| З_ТП/02538/1/10.19 | 15.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0007330/1 | 15.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/02539/1/10.19 | 15.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Вх_СП/0007333/1 | 15.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| З_ТП/02541/1/10.19 | 15.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02542/1/10.19 | 15.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0007334/1 | 15.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0007335/1 | 15.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0007336/1 | 15.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/02544/1/10.19 | 15.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02546/1/10.19 | 15.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Вх_СП/0007342/1 | 15.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0007343/01 | 15.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0007344/1 | 15.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0007345/1 | 15.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0007347/1 | 15.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0007348/1 | 15.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0007349/1 | 15.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Вх_СП/0007350/1 | 15.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0007351/1 | 15.10.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|---|--|--|---|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------|-------------------------------|
| Vx_СП/0007354/1 | 15.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| З_ТП/02550/1/10.19 | 16.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0007358/1 | 16.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Vx_СП/0007359/1 | 16.10.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0007360/1 | 16.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0007361/1 | 16.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/02552/1/10.19 | 16.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02555/1/10.19 | 16.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0007368/1 | 16.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0007371/1 | 16.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0007373/1 | 16.10.2019 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/02557/1/10.19 | 16.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0007374/1 | 16.10.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/02558/1/10.19 | 16.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02559/1/10.19 | 16.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02560/1/10.19 | 16.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02561/1/10.19 | 16.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02562/1/10.19 | 16.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02563/1/10.19 | 16.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0007395/1 | 16.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02564/1/10.19 | 16.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0007398/1 | 16.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0007400/1 | 16.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0007403/1 | 16.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0007405/1 | 17.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02565/1/10.19 | 17.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0007409/1 | 17.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0007411/20 | 17.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02567/1/10.19 | 17.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02568/1/10.19 | 17.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02569/1/10.19 | 17.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02570/1/10.19 | 17.10.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0007422/1 | 17.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0007425/1 | 17.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|----------------------------|
| З_ТП/02577/1/10.19 | 17.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0007432/1 | 17.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02579/1/10.19 | 17.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0007435/1 | 17.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Вх_СП/0007436/1 | 17.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0007438/1 | 17.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0007439/1 | 18.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02581/1/10.19 | 18.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0007440/1 | 18.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0007442/1 | 18.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02582/1/10.19 | 18.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02583/1/10.19 | 18.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02584/1/10.19 | 18.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0007446/1 | 18.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0007448/1 | 18.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Вх_СП/0007451/1 | 18.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0007452/1 | 18.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02585/1/10.19 | 18.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Вх_СП/0007458/1 | 18.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/02586/1/10.19 | 18.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0007459/1 | 18.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0007462/1 | 21.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| З_ТП/02588/1/10.19 | 21.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02589/1/10.19 | 21.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02591/1/10.19 | 21.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02593/1/10.19 | 21.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02594/1/10.19 | 21.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02595/1/10.19 | 21.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0007476/1 | 21.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02599/1/10.19 | 21.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0007483/1 | 21.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0007484/1 | 21.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0007486/1 | 21.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|
| Vx_СП/0007621/1 | 24.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования | | |
| Vx_СП/0007622/1 | 24.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж | | |
| Vx_СП/0007626/1 | 24.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Vx_СП/0007627/1 | 24.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ | |
| Vx_СП/0007628/1 | 24.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| З_ТП/02643/1/10.19 | 24.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/02644/1/10.19 | 24.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/02645/1/10.19 | 24.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/02646/1/10.19 | 24.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/02647/1/10.19 | 24.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/02648/1/10.19 | 24.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/02649/1/10.19 | 24.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/02650/1/10.19 | 24.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/02651/1/10.19 | 24.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/02652/1/10.19 | 24.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/02653/1/10.19 | 24.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/02654/1/10.19 | 24.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/02655/1/10.19 | 24.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0007629/20 | 24.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0007630/1 | 24.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0007631/1 | 25.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02657/1/10.19 | 25.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0007636/1 | 25.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0007637/1 | 25.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0007638/1 | 25.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0007642/1 | 25.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0007644/1 | 25.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| З_ТП/02660/1/10.19 | 25.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02661/1/10.19 | 25.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0007659/20 | 25.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0007660/1 | 25.10.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|------------------------|-----------------|----------------------------|
| Vx_СП/0007711/1 | 28.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования | | |
| Vx_СП/0007725/20 | 28.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0007726/1 | 28.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| З_ТП/02685/1/10.19 | 29.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0007728/1 | 29.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0007734/1 | 29.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/02687/1/10.19 | 29.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02689/1/10.19 | 29.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0007746/1 | 29.10.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0007747/20 | 29.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02690/1/10.19 | 29.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0007754/1 | 29.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| З_ТП/02691/1/10.19 | 29.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02692/1/10.19 | 29.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0007756/1 | 29.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0007757/1 | 29.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02693/1/10.19 | 29.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0007758/1 | 29.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Vx_СП/0007769/1 | 29.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0007770/1 | 29.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0007771/1 | 29.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0007776/1 | 30.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/02697/1/10.19 | 30.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02698/1/10.19 | 30.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0007777/1 | 30.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | заключен договор |
| З_ТП/02699/1/10.19 | 30.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0007785/1 | 30.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0007786/1 | 30.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0007795/1 | 30.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0007797/1 | 30.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0007798/1 | 30.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0007799/1 | 30.10.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|-----------------|----------------------------|
| Vx_СП/0007800/1 | 30.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0007801/1 | 30.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0007802/1 | 30.10.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0007808/1 | 30.10.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0007809/1 | 30.10.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02701/1/10.19 | 30.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0007814/20 | 30.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0007815/1 | 30.10.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0007831/1 | 30.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0007835/1 | 31.10.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/02703/1/10.19 | 31.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/02704/1/10.19 | 31.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0007836/1 | 31.10.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0007837/1 | 31.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| З_ТП/02709/1/10.19 | 31.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/02710/1/10.19 | 31.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0007840/1 | 31.10.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0007841/1 | 31.10.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0007842/1 | 31.10.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0007843/1 | 31.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| З_ТП/02713/1/10.19 | 31.10.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0007850/1 | 31.10.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Vx_СП/0007851/1 | 31.10.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0007853/1 | 31.10.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0007855/1 | 01.11.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0007858/1 | 01.11.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0007859/1 | 01.11.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| Vx_СП/0007860/1 | 01.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | | | |
| З_ТП/02721/1/11.19 | 01.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | |
| З_ТП/02722/1/11.19 | 01.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | |
| Vx_СП/0007863/1 | 01.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | |
| Vx_СП/0007870/1 | 01.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | |
| З_ТП/02724/1/11.19 | 01.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | |
| З_ТП/02725/1/11.19 | 01.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | |
| Vx_СП/0007871/1 | 01.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | | |
| Vx_СП/0007872/20 | 01.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | | |
| З_ТП/02726/1/11.19 | 01.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | |
| Vx_СП/0007874/1 | 01.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| Vx_СП/0007877/1 | 01.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| Vx_СП/0007879/1 | 01.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | | |
| Vx_СП/0007882/1 | 01.11.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ | |
| Vx_СП/0007885/1 | 01.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| Vx_СП/0007893/20 | 05.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| З_ТП/02730/1/11.19 | 05.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/02731/1/11.19 | 05.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/02733/1/11.19 | 05.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0007902/1 | 05.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Vx_СП/0007904/1 | 05.11.2019 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ | |
| Vx_СП/0007907/1 | 05.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| З_ТП/02734/1/11.19 | 05.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0007910/1 | 05.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| З_ТП/02736/1/11.19 | 05.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/02737/1/11.19 | 05.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0007916/1 | 05.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0007918/1 | 05.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0007919/1 | 05.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/02740/1/11.19 | 05.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0007926/1 | 05.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0007927/1 | 05.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/02742/1/11.19 | 06.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0007935/1 | 06.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0007939/1 | 06.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|----------------------------|----------------------------|
| Vx_СП/0007942/1 | 06.11.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0007943/1 | 06.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала | |
| Vx_СП/0007945/1 | 06.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала | |
| Vx_СП/0007947/1 | 06.11.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0007952/1 | 06.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| Vx_СП/0007953/1 | 06.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| Vx_СП/0007954/1 | 06.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| Vx_СП/0007963/1 | 06.11.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/02745/1/11.19 | 06.11.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/02746/1/11.19 | 06.11.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/02747/1/11.19 | 06.11.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/02748/1/11.19 | 06.11.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/02749/1/11.19 | 06.11.2019 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0007985/1 | 06.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Vx_СП/0007986/1 | 06.11.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | направлен ответ | |
| З_ТП/02750/1/11.19 | 07.11.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/02752/1/11.19 | 07.11.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/02753/1/11.19 | 07.11.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0008015/1 | 07.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0008018/1 | 07.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02754/1/11.19 | 07.11.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0008030/1 | 07.11.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |
| Vx_СП/0008031/1 | 07.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0008032/1 | 07.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02755/1/11.19 | 07.11.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0008033/1 | 07.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0008035/1 | 07.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/02757/1/11.19 | 07.11.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0008039/1 | 07.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0008040/1 | 07.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0008042/1 | 08.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0008044/1 | 08.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0008046/1 | 08.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Vx_СП/0008047/1 | 08.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | |
| Vx_СП/0008048/1 | 08.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | |
| З_ТП/02758/1/11.19 | 08.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | | |
| Vx_СП/0008061/1 | 08.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| Vx_СП/0008062/1 | 08.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| Vx_СП/0008063/1 | 08.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| Vx_СП/0008064/1 | 08.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| Vx_СП/0008066/1 | 08.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| Vx_СП/0008068/1 | 08.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| Vx_СП/0008069/1 | 08.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0008070/1 | 08.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| З_ТП/02760/1/11.19 | 08.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0008071/1 | 08.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/02761/1/11.19 | 08.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/02762/1/11.19 | 08.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0008072/1 | 08.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02763/1/11.19 | 08.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/02764/1/11.19 | 08.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/02765/1/11.19 | 11.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/02766/1/11.19 | 11.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/02768/1/11.19 | 11.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0008084/1 | 11.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Vx_СП/0008086/1 | 11.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Vx_СП/0008088/1 | 11.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/02773/1/11.19 | 11.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0008093/1 | 11.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02774/1/11.19 | 11.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0008105/1 | 11.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0008107/1 | 11.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0008112/1 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| З_ТП/02780/1/11.19 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0008116/1 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0008117/1 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Vx_СП/0008118/1 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| Vx_СП/0008119/1 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0008120/1 | 12.11.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0008121/1 | 12.11.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0008122/1 | 12.11.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0008123/1 | 12.11.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/02782/1/11.19 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02783/1/11.19 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02784/1/11.19 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008130/1 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0008132/1 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| Vx_СП/0008134/1 | 12.11.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0008135/1 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02785/1/11.19 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02786/1/11.19 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02787/1/11.19 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008149/1 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| Vx_СП/0008150/1 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Vx_СП/0008152/1 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008153/1 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0008154/1 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/02789/1/11.19 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02790/1/11.19 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008157/1 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Vx_СП/0008158/20 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02792/1/11.19 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02793/1/11.19 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02794/1/11.19 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0008161/1 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0008164/1 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0008165/1 | 12.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0008169/1 | 13.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0008170/1 | 13.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0008172/1 | 13.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|---|--|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|----------------------------|
| Vx_СП/0008173/1 | 13.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/02795/1/11.19 | 13.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02796/1/11.19 | 13.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008174/1 | 13.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | оказана услуга |
| Vx_СП/0008183/1 | 13.11.2019 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008189/1 | 13.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | допуск персонала |
| З_ТП/02797/1/11.19 | 13.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008190/1 | 13.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | допуск персонала |
| З_ТП/02798/1/11.19 | 13.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008192/1 | 13.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | допуск персонала |
| Vx_СП/0008197/20 | 13.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | обследование ПУ |
| Vx_СП/0008198/20 | 13.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | обследование ПУ |
| Vx_СП/0008208/1 | 13.11.2019 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0008211/1 | 13.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/02801/1/11.19 | 13.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008217/1 | 13.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0008218/1 | 13.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0008219/1 | 13.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/02802/1/11.19 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02803/1/11.19 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| З_ТП/02804/1/11.19 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008222/1 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0008225/1 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02806/1/11.19 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008227/1 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0008230/1 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/02811/1/11.19 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02812/1/11.19 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0008231/1 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0008232/1 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02815/1/11.19 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02816/1/11.19 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008237/1 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02817/1/11.19 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|---|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------------|-----------|----------------------------|
| Vx_СП/0008238/1 | 14.11.2019 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники | | |
| Vx_СП/0008239/1 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | | |
| З_ТП/02819/1/11.19 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/02820/1/11.19 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008243/1 | 14.11.2019 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0008244/1 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0008249/1 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008250/1 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008251/1 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008252/1 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008253/1 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008254/1 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02821/1/11.19 | 14.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02824/1/11.19 | 15.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02825/1/11.19 | 15.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0008266/1 | 15.11.2019 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0008269/20 | 15.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02828/1/11.19 | 15.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0008289/1 | 15.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02830/1/11.19 | 15.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008292/1 | 15.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0008297/1 | 15.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0008303/1 | 15.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0008308/1 | 15.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02832/1/11.19 | 18.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02833/1/11.19 | 18.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02838/1/11.19 | 18.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02839/1/11.19 | 18.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0008315/1 | 18.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0008327/1 | 18.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0008329/1 | 18.11.2019 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0008332/1 | 18.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0008337/1 | 18.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0008339/1 | 18.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02842/1/11.19 | 18.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008341/1 | 18.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|---|---|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| З_ТП/02846/1/11.19 | 18.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение | | | | |
| З_ТП/02847/1/11.19 | 18.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение | | | | |
| Вх_СП/0008366/1 | 18.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | обследование ПУ | | | | |
| Вх_СП/0008368/1 | 18.11.2019 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | | | |
| З_ТП/02849/1/11.19 | 18.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение | | | | |
| Вх_СП/0008369/1 | 18.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | | |
| Вх_СП/0008370/1 | 18.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | | | |
| Вх_СП/0008375/1 | 18.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | | | |
| Вх_СП/0008385/1 | 18.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | |
| Вх_СП/0008395/1 | 19.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | обследование ПУ | | | |
| Вх_СП/0008402/1 | 19.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | |
| З_ТП/02850/1/11.19 | 19.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение | | |
| Вх_СП/0008412/1 | 19.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| Вх_СП/0008413/1 | 19.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| Вх_СП/0008416/1 | 19.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| Вх_СП/0008419/1 | 19.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| Вх_СП/0008420/1 | 19.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| З_ТП/02852/1/11.19 | 19.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | подключение | |
| Вх_СП/0008429/1 | 19.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала | |
| З_ТП/02856/1/11.19 | 19.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оформлены документы | |
| Вх_СП/0008432/1 | 19.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| З_ТП/02857/1/11.19 | 19.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0008435/1 | 19.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0008443/1 | 20.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0008445/1 | 20.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0008446/1 | 20.11.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0008451/1 | 20.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0008452/1 | 20.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Vx_СП/0008453/1 | 20.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | |
| Vx_СП/0008456/1 | 20.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | |
| З_ТП/02861/1/11.19 | 20.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | | |
| З_ТП/02865/1/11.19 | 20.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | | |
| З_ТП/02866/1/11.19 | 20.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | | |
| Vx_СП/0008461/1 | 20.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| З_ТП/02867/1/11.19 | 20.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0008466/1 | 20.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0008471/1 | 21.11.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| З_ТП/02868/1/11.19 | 21.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0008472/1 | 21.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0008473/1 | 21.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| З_ТП/02870/1/11.19 | 21.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/02871/1/11.19 | 21.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | подключение | |
| Vx_СП/0008479/1 | 21.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02873/1/11.19 | 21.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008481/20 | 21.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02875/1/11.19 | 21.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02876/1/11.19 | 21.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0008482/1 | 21.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0008484/1 | 21.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0008486/1 | 21.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0008487/1 | 21.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0008490/1 | 21.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0008493/1 | 21.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0008501/1 | 21.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008507/1 | 21.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0008508/1 | 21.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0008509/1 | 21.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0008511/1 | 21.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|-------------------------------|
| Vx_СП/0008512/1 | 21.11.2019 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Vx_СП/0008513/1 | 21.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | допуск персонала |
| Vx_СП/0008514/1 | 21.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008515/1 | 21.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02883/1/11.19 | 22.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/02884/1/11.19 | 22.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02885/1/11.19 | 22.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02886/1/11.19 | 22.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008520/1 | 22.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Vx_СП/0008521/1 | 22.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0008522/1 | 22.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0008523/1 | 22.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0008524/1 | 22.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0008525/1 | 22.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02887/1/11.19 | 22.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008531/1 | 22.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0008539/1 | 22.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0008540/1 | 22.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0008541/1 | 22.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0008542/1 | 22.11.2019 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0008544/1 | 22.11.2019 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0008548/1 | 25.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02890/1/11.19 | 25.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0008549/1 | 25.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Vx_СП/0008550/1 | 25.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02893/1/11.19 | 25.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02895/1/11.19 | 25.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008551/1 | 25.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02898/1/11.19 | 25.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/02899/1/11.19 | 25.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008554/20 | 25.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02900/1/11.19 | 25.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|-----------------|-------------------------------|
| Vx_СП/0008736/20 | 28.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Vx_СП/0008737/20 | 28.11.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0008740/1 | 28.11.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0008741/1 | 28.11.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0008765/1 | 28.11.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0008766/1 | 28.11.2019 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |
| Vx_СП/0008767/1 | 28.11.2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0008769/20 | 28.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02949/1/11.19 | 28.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| З_ТП/02950/1/11.19 | 28.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| З_ТП/02951/1/11.19 | 28.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| З_ТП/02952/1/11.19 | 28.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| З_ТП/02953/1/11.19 | 28.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| З_ТП/02954/1/11.19 | 28.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| З_ТП/02955/1/11.19 | 28.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| З_ТП/02956/1/11.19 | 28.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| З_ТП/02957/1/11.19 | 28.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| З_ТП/02958/1/11.19 | 28.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008773/20 | 29.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0008780/1 | 29.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0008783/1 | 29.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02961/1/11.19 | 29.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| Vx_СП/0008784/1 | 29.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02962/1/11.19 | 29.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | подключение |
| Vx_СП/0008785/1 | 29.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0008787/1 | 29.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0008791/1 | 29.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0008793/1 | 29.11.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | допуск персонала |
| З_ТП/02965/1/11.19 | 29.11.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008794/1 | 29.11.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | предоставление спецтехники |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|---|-----------|----------------------------|
| З_ТП/02966/1/11.19 | 29.11.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0008798/1 | 29.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0008800/1 | 29.11.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0008811/1 | 02.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/02971/1/12.19 | 02.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/02973/1/12.19 | 02.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/02974/1/12.19 | 02.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0008824/1 | 02.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0008825/1 | 02.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0008831/1 | 02.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0008832/1 | 02.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02975/1/12.19 | 02.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02976/1/12.19 | 02.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0008837/1 | 02.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0008841/1 | 02.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/02983/1/12.19 | 02.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0008842/1 | 02.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/02984/1/12.19 | 02.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02985/1/12.19 | 02.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/02986/1/12.19 | 02.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0008851/1 | 02.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0008856/20 | 02.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | обследование ПУ |
| Вх_СП/0008859/20 | 03.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | обследование ПУ |
| З_ТП/02987/1/12.19 | 03.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0008860/1 | 03.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02988/1/12.19 | 03.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/02990/1/12.19 | 03.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | направлен ответ |
| Вх_СП/0008865/1 | 03.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/02991/1/12.19 | 03.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/02992/1/12.19 | 03.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/02993/1/12.19 | 03.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/02995/1/12.19 | 03.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0008873/1 | 03.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/02996/1/12.19 | 03.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/02997/1/12.19 | 03.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | подключение |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------------|
| Vx_СП/0008887/1 | 03.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/02998/1/12.19 | 03.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0008889/1 | 03.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0008890/1 | 03.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/03001/1/12.19 | 04.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оформлены документы |
| З_ТП/03003/1/12.19 | 04.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008925/1 | 04.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0008926/20 | 04.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0008927/1 | 04.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0008928/1 | 04.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0008932/32 | 04.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0008933/32 | 05.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/03005/1/12.19 | 05.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/03006/1/12.19 | 05.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008935/1 | 05.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0008936/1 | 05.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0008937/1 | 05.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/03007/1/12.19 | 05.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/03008/1/12.19 | 05.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008951/32 | 05.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0008952/1 | 05.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0008953/1 | 05.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0008954/1 | 05.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/03011/1/12.19 | 05.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0008957/1 | 05.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/03012/1/12.19 | 05.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/03013/1/12.19 | 05.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/03014/1/12.19 | 05.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0008960/32 | 05.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/03015/1/12.19 | 05.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/03016/1/12.19 | 05.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------|-------------|----------------------|----------------------------|-----------|-------------|----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Vx_СП/0008965/1 | 05.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | | | | | | | | | | | |
| Vx_СП/0008978/1 | 05.12.2019 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | | | | | | | | | | | |
| З_ТП/03017/1/12.19 | 05.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | | | | | | | | |
| Vx_СП/0008980/1 | 05.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | | | | | | | | | |
| З_ТП/03018/1/12.19 | 06.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | | | | | | | | | |
| Vx_СП/0008982/1 | 06.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | | | | | | | | |
| З_ТП/03020/1/12.19 | 06.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | | | | | | |
| З_ТП/03021/1/12.19 | 06.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | | | | | | | |
| З_ТП/03022/1/12.19 | 06.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | | | | |
| Vx_СП/0008986/1 | 06.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | | | | | |
| Vx_СП/0008989/1 | 06.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | | | | | |
| Vx_СП/0008994/1 | 06.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | | | | |
| З_ТП/03024/1/12.19 | 06.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | | | | |
| З_ТП/03026/1/12.19 | 06.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | |
| Vx_СП/0008995/1 | 06.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования | | | | |
| Vx_СП/0008996/1 | 06.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | | | |
| З_ТП/03027/1/12.19 | 06.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | | |
| Vx_СП/0008998/1 | 06.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | | |
| З_ТП/03028/1/12.19 | 06.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | |
| Vx_СП/0009006/1 | 06.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | | | |
| Vx_СП/0009008/32 | 06.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | | |
| Vx_СП/0009010/1 | 06.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж | | |
| З_ТП/03029/1/12.19 | 06.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0009013/1 | 06.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | | |
| З_ТП/03030/1/12.19 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/03031/1/12.19 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0009020/1 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж | |
| З_ТП/03032/1/12.19 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение | |
| З_ТП/03034/1/12.19 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/03035/1/12.19 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0009022/1 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| З_ТП/03037/1/12.19 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Vx_СП/0009025/1 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------------|
| Vx_СП/0009026/1 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | | | | | | | | |
| З_ТП/03039/1/12.19 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | | | | | | |
| З_ТП/03040/1/12.19 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | | | | | |
| З_ТП/03041/1/12.19 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | | | | |
| З_ТП/03042/1/12.19 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | | | |
| З_ТП/03043/1/12.19 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | | |
| З_ТП/03044/1/12.19 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | | |
| З_ТП/03045/1/12.19 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | | |
| З_ТП/03046/1/12.19 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/03047/1/12.19 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/03048/1/12.19 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/03049/1/12.19 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/03050/1/12.19 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ | |
| Vx_СП/0009028/1 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| З_ТП/03051/1/12.19 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/03052/1/12.19 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/03053/1/12.19 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0009029/1 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| З_ТП/03055/1/12.19 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0009031/1 | 09.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| Vx_СП/0009037/1 | 10.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| З_ТП/03056/1/12.19 | 10.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0009038/1 | 10.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| Vx_СП/0009039/1 | 10.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы | |
| З_ТП/03057/1/12.19 | 10.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/03058/1/12.19 | 10.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0009050/1 | 10.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оформлены документы | |
| Vx_СП/0009058/1 | 10.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | |
| З_ТП/03059/1/12.19 | 10.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0009062/1 | 10.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0009072/1 | 10.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |
| З_ТП/03060/1/12.19 | 10.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/03064/1/12.19 | 10.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/03065/1/12.19 | 10.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0009081/1 | 10.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|----------------------------|
| З_ТП/03066/1/12.19 | 10.12.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Vx_СП/0009084/1 | 10.12.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | обследование ПУ |
| З_ТП/03067/1/12.19 | 10.12.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Vx_СП/0009089/1 | 10.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Vx_СП/0009090/1 | 10.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/03068/1/12.19 | 10.12.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0009092/32 | 10.12.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/03069/1/12.19 | 11.12.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | подключение |
| З_ТП/03072/1/12.19 | 11.12.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | подключение |
| Vx_СП/0009108/32 | 11.12.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/03074/1/12.19 | 11.12.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0009113/1 | 11.12.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/03077/1/12.19 | 11.12.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0009114/1 | 11.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0009120/1 | 11.12.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | испытания оборудования |
| Vx_СП/0009125/1 | 11.12.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| З_ТП/03078/1/12.19 | 11.12.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0009127/1 | 11.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0009128/1 | 11.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Vx_СП/0009130/1 | 11.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Vx_СП/0009132/1 | 11.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| Vx_СП/0009133/1 | 11.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/03079/1/12.19 | 12.12.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0009156/1 | 12.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0009158/32 | 12.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Vx_СП/0009162/1 | 12.12.2019 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Vx_СП/0009164/1 | 12.12.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0009192/1 | 12.12.2019 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | подключение |
| Vx_СП/0009193/1 | 12.12.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0009194/1 | 12.12.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0009195/32 | 12.12.2019 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Vx_СП/0009197/1 | 12.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Vx_СП/0009198/1 | 12.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | монтаж |
| З_ТП/03082/1/12.19 | 12.12.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0009200/1 | 12.12.2019 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | выданы ТУ |
| Vx_СП/0009201/1 | 12.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|-------------|-------------------------------|
| З_ТП/03144/1/12.19 | 18.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение | |
| З_ТП/03145/1/12.19 | 18.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/03150/1/12.19 | 18.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0009370/1 | 18.12.2019 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | направлен ответ |
| Вх_СП/0009372/1 | 18.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | оказана услуга |
| Вх_СП/0009374/1 | 18.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | оказана услуга |
| З_ТП/03151/1/12.19 | 18.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | подключение |
| З_ТП/03152/1/12.19 | 18.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | подключение |
| З_ТП/03156/1/12.19 | 18.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/03157/1/12.19 | 18.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0009383/1 | 18.12.2019 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0009384/1 | 19.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | предоставление спецтехники |
| Вх_СП/0009387/1 | 19.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Вх_СП/0009389/1 | 19.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0009393/1 | 19.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0009396/1 | 19.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/03158/1/12.19 | 19.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | подключение |
| Вх_СП/0009400/1 | 19.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/03160/1/12.19 | 19.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0009409/1 | 19.12.2019 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0009412/1 | 19.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0009426/1 | 20.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0009429/1 | 20.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0009430/1 | 20.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Вх_СП/0009434/1 | 20.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0009445/1 | 20.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Вх_СП/0009446/1 | 20.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0009448/1 | 23.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0009449/1 | 23.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|-------------|----------------------------|
| З_ТП/03183/1/12.19 | 24.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение | |
| З_ТП/03184/1/12.19 | 24.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/03185/1/12.19 | 24.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/03186/1/12.19 | 24.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/03187/1/12.19 | 24.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/03188/1/12.19 | 24.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/03189/1/12.19 | 24.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/03190/1/12.19 | 24.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/03191/1/12.19 | 24.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/03192/1/12.19 | 24.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| З_ТП/03193/1/12.19 | 24.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/03194/1/12.19 | 24.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение |
| З_ТП/03195/1/12.19 | 24.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ |
| Вх_СП/0009552/1 | 24.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | допуск персонала |
| Вх_СП/0009562/1 | 24.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0009563/1 | 24.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0009567/1 | 24.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0009569/1 | 24.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/03197/1/12.19 | 24.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/03198/1/12.19 | 24.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Вх_СП/0009575/1 | 25.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0009576/1 | 25.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/03200/1/12.19 | 25.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0009588/1 | 25.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0009589/1 | 25.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Вх_СП/0009591/1 | 25.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| З_ТП/03201/1/12.19 | 25.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_ТП/03203/1/12.19 | 25.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Вх_СП/0009595/1 | 25.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0009596/1 | 25.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0009597/1 | 25.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| З_ТП/03206/1/12.19 | 25.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | подключение | | |
| З_ТП/03207/1/12.19 | 25.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | выданы ТУ | | |
| Вх_СП/0009602/1 | 25.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта | | |
| Вх_СП/0009603/1 | 25.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | направлен ответ | | |
| Вх_СП/0009614/1 | 26.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | выполнены ремонтные работы | | |
| Вх_СП/0009615/1 | 26.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | выполнены ремонтные работы | | |
| Вх_СП/0009628/1 | 26.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ | |
| Вх_СП/0009630/1 | 26.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0009635/1 | 26.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| З_ТП/03209/1/12.19 | 26.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Вх_СП/0009638/1 | 26.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/03210/1/12.19 | 26.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0009639/1 | 26.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/03211/1/12.19 | 26.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/03213/1/12.19 | 26.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/03214/1/12.19 | 26.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| З_ТП/03215/1/12.19 | 26.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0009640/1 | 26.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Вх_СП/0009641/1 | 26.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | направлен ответ |
| Вх_СП/0009644/1 | 26.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| З_ТП/03216/1/12.19 | 26.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Вх_СП/0009645/1 | 26.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |
| Вх_СП/0009646/1 | 26.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0009648/01 | 26.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/03217/1/12.19 | 26.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0009650/1 | 27.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0009652/20 | 27.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0009654/1 | 27.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0009655/1 | 27.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0009656/1 | 27.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0009660/1 | 27.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оказана услуга |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|-----------|----------------------------|
| З_ТП/03218/1/12.19 | 27.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | выданы ТУ | |
| З_ТП/03219/1/12.19 | 27.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | выданы ТУ | |
| Вх_СП/0009663/1 | 27.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0009673/1 | 27.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0009674/1 | 27.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0009675/1 | 27.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0009676/1 | 27.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | согласование проекта |
| Вх_СП/0009684/1 | 27.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0009685/1 | 27.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выданы ТУ |
| Вх_СП/0009687/20 | 27.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0009708/1 | 30.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0009709/1 | 30.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | обследование ПУ |
| Вх_СП/0009710/1 | 30.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | предоставление спецтехники |
| Вх_СП/0009711/1 | 30.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/03222/1/12.19 | 30.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Вх_СП/0009715/1 | 30.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0009723/1 | 30.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| З_ТП/03223/1/12.19 | 30.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Вх_СП/0009726/1 | 30.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | выполнены ремонтные работы |
| Вх_СП/0009741/1 | 30.12.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оформлены документы |
| Вх_СП/0009746/1 | 30.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| Вх_СП/0009763/1 | 30.12.2019 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | подключение |
| З_С/00001/10.01.19 | 10.01.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| З_С/00002/10.01.19 | 10.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оформлены документы |
| З_С/00003/10.01.19 | 10.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оформлены документы |
| З_С/00004/11.01.19 | 11.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оформлены документы |
| З_С/00005/11.01.19 | 11.01.2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | оформлены документы |

